

苏州磨齿设备 圆锯片磨齿设备 领邦机械磨齿设备厂

产品名称	苏州磨齿设备 圆锯片磨齿设备 领邦机械磨齿设备厂
公司名称	东莞市领邦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇盛业路43号
联系电话	13556670126

产品详情

磨齿机冷切锯日常维护有哪些？——领邦机械磨齿设备

磨齿机冷切锯日常维护及保养到底需要做些什么呢？

(1)检查夹具油缸或气缸是否漏油或漏气、生锈现象，要及时更换。

(2)检查锯片磨损情况，根据情况进行更换。(由于材质和切割速度不同，建议根据切口质量和锯切时的声音来确定是否更换锯片)更换锯片要用扳手，不能用锤子敲。新锯片需要确认锯片直径，锯片齿数，厚度。

(3)检查钢刷位置和磨损情况，及时调整或更换。

(4)直线导轨,轴承每天清理铁削，加机油

(5)检查管径、壁厚和钢管长度设置是否正确，每天要校准一次管长。

领邦机械，创新研发新型硬质合金圆锯片齿顶齿面、双侧面研磨机、抛光机、应力打点机，磨齿设备系列产品得到国内锯片制造企业的认可与信任，通过强强合作，不断延伸锯片加工深度，满足锯片市场发展的多样化需求，欢迎广大用户前来参厂！

磨齿机进料异常造成的响声——领邦机械磨齿设备

磨齿机在使用不当的情况下，可能会造成异常响声的出现，具体的分析以下：

1、造成这种问题一般常见的是硬质合金锯片存在打滑现象。

处理方案：

重新调整锯片

2、铝切机的主轴被卡住

处理方案：

根据实际情况对主轴进行调整

3、锯切后的铁屑堵在了锯路中间或是材料的前方

处理方案：

及时清理锯切后的铁屑

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注于锯片研磨，磨齿设备，公司坚持以人为本、持续创新的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，结合中国国情及市场需求，在充分结合世界先进设备的基础上，创新性的研发出适用于中国市场的高端锯片研磨系列产品。有兴趣的商家朋友可以来电咨询！

金属圆锯片铣刀质量问题引发的锯切震动

这类问题有几种情况，一是不按照规定进行使用，或是锯片使用时长已到，再有就是锯片生产时有质量问题。

1、锯齿变钝，这是自然现象，因为锯片是消耗品，在使用一定时间后，需要重新研磨或是更换。在使用时我们应该定期核查情况，以确保切削的品质。

2、角度不对，锯齿有很多种，针对不同的设备及材料，需要不同金属圆锯片铣刀，类似于型号规格。

3、制造锯片的材质有问题，这种原因最直接的方式就是去找供应商，联系换货或是退款等。

4、还有一点就是被切断的材料，如果凹凸很严重，那在锯切时也难免会出在震动的情况，这种情况下，一般需要先反材料处理平整，再进行切削加工。

不管是何种问题，金属圆锯片铣刀都必须保证其锋利性，安装后一定要先空转15S左右，以检查工作正常，方可使用。

领邦机械提供合金锯片和冷锯生产制造及技术方案。专业生产合金锯片前后角磨齿机、双侧面磨齿机、

点腰机、抛光机、喷砂机等专业化设备。帮助锯片生产厂家节省成本、提高工作效率、制作出更高标准的锯片；帮助锯片终端使用者科学使用锯片，延长锯片使用周期、提升切割效果。有金属圆锯片、磨齿设备等方面需要的商家朋友可以联系我们，我们会有专门的人员为您服务！