

# 筛砂机图片 湖北筛砂机 奥工机械

产品名称	筛砂机图片 湖北筛砂机 奥工机械
公司名称	邢台市奥工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	18833484666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市奥工机械制造有限公司

### 筛砂机对于锈蚀的问题解决方法

众所周知，筛砂机在使用一段时间后特别容易生锈，怎样将锈去除呢？

筛砂机设备的河卵石筛砂机除锈的方法。主要是利用酸与金属氧化物发生化学反应，滚动筛砂机，从而除掉筛砂机金属表面的锈蚀产物的一种除锈方法，即通常所说的酸洗除锈，只能在车间内操纵。主要以电或压缩空气为动力，装配适当的除锈装置，进行往复运动或旋转运动，以适应各种场合的除锈要求。利用高压水射流的冲击作用（加上磨料的磨削作用）和水撬作用破坏锈蚀和涂层对钢板的附着力。

### 筛砂机的禁止事项我们必须注意

筛砂机的禁止事项我们必须注意：筛砂机需接入380V电压，严禁接入的电压功率不足，湖北筛砂机，否则会烧坏电机（严禁同一根电线接入除筛砂机以外的多个设备造成功率不足），接通电源以后请确保筛砂机上下以及前后5米内没有人、动物以及其他障碍物。采取各种措施预防电极软断，一旦发生软断要立即处理。

禁止带负荷操作。筛沙机在工作的时候，是严格遵照重量标准来的，只能低负荷运转，不能超过它承受沙子重量的标准线。而且筛沙机在工作前，应该检查检查里面有无矿石或铁块等，有需要及时拿出，否则很容易造成电气跳闸或机器零部件损坏。

筛沙机工作中前的提前准备：1、滚筒筛各构件安装完，查验合格后，一体筛砂机，可开展试运行。试运行前，应详尽查验各构件按工程图纸图示安装恰当，各标准件牢固，筛体周边是不是有妨碍滚筒筛运作的路障；2、查验各带座轴承、变速器应润化优良，变速箱油位尽可能；3、根据手动式转动筛余筒，观察滚筒筛有没有犯卡、摩擦状况，若有则可根据调节地脚螺栓开展调节；4、开关电源接头应坚固靠谱，绝缘层优良，接地装置恰当。

筛砂机图片-湖北筛砂机-奥工机械(查看)由邢台市奥工机械制造有限公司提供。筛砂机图片-湖北筛砂机-奥工机械(查看)是邢台市奥工机械制造有限公司(xingtaiagjx.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。