

爱德华真空泵 贝其乐机电 爱德华真空泵公司

产品名称	爱德华真空泵 贝其乐机电 爱德华真空泵公司
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

产品详情

东莞市贝其乐机电设备有限公司，爱德华真空泵供货商，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。

真空泵是不能用机油的，每一种真空泵有它专用的真空泵，如果混用别的油品，就会造成真空泵的损坏，或者造成真空泵在使用中达不到它的佳性能，所以您还是选择你的真空泵对应的真空泵油吧，不要因小失大了！

使用正规的真空泵专用油可有效防止泵油的乳化、碳化等对真空泵不利的因素，从根本上解决了真空泵维修保养的难度，提升真空泵的使用寿命。

贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，爱德华真空泵，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

泵无法达到规定的性能（无法达到极限真空。）：测量技术或仪表不适合；泵所注的油类型不对；用户真空系统泄漏；气镇控制器的设置不对；油位过低；油受到污染；用户真空管接头脏污或损坏；入口过滤器堵塞；泵未预热；泵带油起动失败；电动机旋转方向有误。泵太热：环境温度太高；冷却水源流量不足；电源电压太高；出口过滤器或出口管线堵塞；油位太低；泵的注油类型不对；油受到污染；过程气体太热或流量太高

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

油窗漏油，是因为真空泵使用时间过长而使油窗老化，引起破裂，或油窗与油箱的粘合剂老化失效，从而导致泵油渗出；电机轴上有前油封和后油封两个油封，任何一个老化失效都回引起漏油；油箱通过适配器与电机相连，油箱与适配器的结合处有一个密封圈，起到油箱的密封作用，如果它老化同样可以引起真空泵漏油。另外，在适配器上还有一个毛毡垫，它起回收泵油的作用，如果它吸油已满，爱德华真空泵公司，真空泵也会发生渗油。解决漏油的办法是更换老化的油窗、轴封、密封垫和已吸满泵油的毛毡垫。维修完成后，注油前应用爱德华真空泵泵油冲洗真空泵，并用溶剂清洗注油口处的滤网，保持油箱的清洁。

爱德华真空泵-贝其乐机电-爱德华真空泵公司由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（www.bqlzkb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贝其乐真空——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园，联系人：黄钢。同时本公司（www.beqilevacuum.com）还是从事Leybold真空泵，Leybold真空泵SV16B，Leybold真空泵SV25B的厂家，欢迎来电咨询。