

飞锯片磨齿设备 南京磨齿设备 领邦机械磨齿设备厂

产品名称	飞锯片磨齿设备 南京磨齿设备 领邦机械磨齿设备厂
公司名称	东莞市领邦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇盛业路43号
联系电话	13556670126

产品详情

造成磨齿机合金锯片锈蚀的原因有哪些？——领邦机械

造成磨齿机合金锯片锈蚀的原因的原因有很多，具有有以下几点，大家可以借鉴一下，预防磨齿机合金锯片的锈蚀。

- 1、烘干或打标工艺流程失误：锯片清洗后烘干不彻底，手套含有水份，或不戴手套手汗碱性与金属工件产生酸化，使工件记忆污染，工件未冷却透彻上油捆边入胶袋，工件冷却后产生水蒸气，降低防锈能力，或胶带捆边部分长期在一定湿度中产生严重锈蚀。
- 2、防锈油中水份未去除：任何油类含有一定水份，必须经过200度高温煮沸15分钟后冷却，消除防锈油水份，用干燥海绵在金属表面薄涂，油没含水份工艺好产品几年不会生锈，如防锈油水份大，工艺不注意胶袋都涂上油防锈能力都会降低的。尤其50#或锰钢防锈能力是最差的。
- 3、合金锯片镀硬铬既有增强基体强度硬度性能，也有防锈抗阻力防粘功能，但成本够高一般用在工业用途够多，尤其是超薄锯片用途非常广泛。

领邦机械提供合金锯片和冷锯生产制造及技术方案。专业生产合金锯片前后角磨齿机、双侧面磨齿机、点腰机、抛光机、喷砂机、磨齿设备等专业化设备。有需要的商家朋友可以联系我们，我们会有专门的人员为您服务！

教你如何鉴别优质的磨齿机合金锯片——领邦机械磨齿设备

磨齿机的硬质合金锯片由锯板和硬质合金锯齿两部分组成。磨齿机硬质合金锯齿目前基本上是进口的，优质锯片所用的合金颗粒较厚、较大，因为这样的合金锯齿可经多次刃磨，使用寿命长，硬质合金的焊接质量也十分重要，焊缝要薄并且均匀，这样锯齿上能承受更大的切削力。

磨齿机的锯片锯板的质量是十分重要的。因为锯片调整旋转，它既要传递切削力又要保持工作的稳定性。优良的锯片不仅具有静态几何尺寸和精度，更重要的是它的动态特性。当锯片连续切削时，合金锯齿切削所产生的热会传导给锯板，使锯板的温度升高，优质的锯板在这种情况下还能保持表态的精度，而质差的锯片就会发生锯板翘曲，影响锯切精度。锯板的动态稳定性对于几片锯片成组使用的情况尤为重要。当多片锯设备使用一组不稳定的锯片又如何能保证纵向开料的质量。锯板和刀头是优质锯片不可分割的组成部分。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注于锯片研磨，磨齿设备，公司坚持以人为本、持续创新的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，结合中国国情及市场需求，在充分结合世界先进设备的基础上，创新性的研发出适用于中国市场的高端锯片研磨系列产品。有兴趣的商家朋友可以来电咨询！

影响磨齿机合金锯片光洁度的几个重要因素

很多客户都需要磨齿机的合金锯片的光洁度达到镜面的效果，这不仅在于外观漂亮，更能减少合金与产品的摩擦，从而让合金锯片更耐磨。

下面是磨齿机锯片工厂从实际的工作中，总结出了以下几点影响合金锯片光洁度的因素：

1. 砂轮的粒度：一般来说，合金锯片的研磨会分为两道或三道工序来完成，前面都为粗磨，最后一个工序为精磨，砂轮的粒度越高，说明金刚砂的颗粒越细，磨出来的纹路自然就更细，肉眼看到的产品就会更光亮。
2. 砂轮的转速：砂轮的转速越高，跟合金锯片的瞬间摩擦时间就会越短，在合金锯片上面形成纹路的机会就越小。
3. 研磨液的浓度：在合金锯片的加工过程中，研磨液属于一种辅助材料，但是如果浓度太低，或是稠度太高，也会影响合金锯片的光洁度。
4. 合金锯片的合金是由许多大大小小的颗粒组成，颗粒越细，颗粒之间的间隙就越小，产品的致密性也就越好，在抛光的时候也就越容易抛光。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注于锯片研磨，磨齿设备，公司坚持以人为本、持续创新的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，欢迎广大用户前来参厂！