

卷闸门电话 马尾区卷闸门 福州福华丰卷闸门厂家

产品名称	卷闸门电话 马尾区卷闸门 福州福华丰卷闸门厂家
公司名称	福州福华丰金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇叶厦路工业区（义序物流门口）
联系电话	15205051918

产品详情

采购工业提升门时，需注意的事项

工业提升门在现在的企业当中已经成为主流的工业门，许多仓储物流中心都能见到工业提升门的身影。工业提升门的制造工艺大体看上去区别不大，所以一些采购商也分不清楚工业提升门的好坏，大部分只关心价格。这种采购方式产生的后果就是维修不断，导致后期维护成本高于门的本身价格，加和门业和大家普及一下工业提升门的一些区别，帮助您采购到更佳合适、安全的工业提升门。

首先，您采购工业提升门需要先确认是否是真实的生产厂家，如果您采购的是中间商赚取一道的工业提升门，那么您的价格会偏高，其次售后服务得不到很好的保障和及时的维修保养服务。其次是需要现场实地考察，一个专业负责的公司会提出看现场情况再给您做具体的方案报价，之后您可以跟厂家沟通门的一些具体参数，比如工业提升门轨道的大小。一些小厂家都会配用2#轨道，这种轨道造价低，轨道偏小，适合车库门使用。加和采用的轨道为3#镀锌轨道，强度高，不生锈。

抗风性能上，加和工业提升门经过模拟测试，抗风效果可达12级，沿海地区的企业都能放心的使用。工业门的提升门方式也不是固定的，根据现场情况可分为：垂直提升、高位提升、后翻提升等。

尺寸会影响密封，如果厂家购买的不合格配附件一样会影响到密封。如有些厂家用的劣质橡皮条，卷闸门电话，结果不出半年就开始收缩，导致玻璃和扇的间隙很大，雨水和空气很容易进入到室内。推拉窗窗框下部应有铝滑轨，框槽的上部和下部应安装带有毛条的防风块，这是推拉窗密封性好坏的关键之一。它包括焊角不能高低错位、两窗拼接不能高低不平。

帘门提示怎么验收防火卷帘门以及其标准

防火卷帘门起到防火、隔火作用，外形平整美观、造型新颖，具有钢性强。是现代建筑中不可缺少的防火设施。为了保障群众生命安全，企业验收防火卷帘门时一定要严格进行检查，以除后患。

防火卷帘门的种类

按材质分：钢质、复合、无机等。按安装形式：墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。
按开启方向：上卷和侧卷两种。 验收防火卷帘门的标准

一、验收防火卷帘门的技术要求：

- 1.平均升降速度：3米/分钟。
- 2.耐火时间：240分钟。
- 3.漏烟量：0.18m³/分钟。
- 4.电动上下，自动闭锁，卷闸门哪家好，手动开启。
- 5.接到烟温感信号，卷帘自动迫降。
- 6.接到消防控制中心信号，可迫降到底或停在任意位置。
- 7.主要原材料的厚度规定：材料厚度(mm)，帘板 2 座板 3 导轨 3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3

二、验收防火卷帘门的外观要求：

- 1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
- 2.相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处，必须清理毛刺。
- 3.构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
- 4.焊接处应牢固，马尾区卷闸门，外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
- 5.零部件的外漏表面，必须做防锈处理，其涂层、镀层应均匀，不得有斑剥的现象。
- 6.所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。

验收防火卷帘门的卷帘启闭、运行平均噪音要求：

卷门机功率W，KW 平均噪音dB W 0.4 50 0.4 < W 1.5 60 > 1.5 70 5

三、验收防火卷帘门的质量要求：

(1)、帘板

- 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活，摆动±90°不允许脱落，对具有防烟性能的重叠形帘板串接后，摆动±90°不允许脱落。

1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固，装配成卷帘后，帘板窜动量不得大于 2mm。

1.3帘板要平直，帘板直线度每米不得大于1.5mm，卷闸门批发，全长直线度不得超过0.12%。

1.4帘板装配成卷帘后，不允许有空洞和缝隙存在。

1.5具有防烟性能的帘板，内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触，弧度角在300°范围内必须接触。

1.6帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

(2)、导轨

2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求：

洞口宽度，B，mm 每端嵌入长度，mm 3000 B < 5000 50 5000 B < 9000 60

2.2导轨的顶部应成圆弧形，其长度应超过洞口至少75mm。

2.3具有防烟性能的导轨，必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料，隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%。

2.4导轨的滑道应光滑、平直，直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得大于0.12%，不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。

2.5导轨现场安装应牢固，安装后垂直度每米不得大于5mm，全长垂直度不得大于 20mm。

2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅，不允许有碰撞、冲击现象。

(3)、门楣

3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。

3.2具有防烟性能的门楣，必须设置防烟装置，有效的阻止烟气外溢，防烟装置所有的材料应为不燃材料。
3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触，接触面不应小于门洞口宽度的80%，非接触面缝隙不得大于2mm。

3.4门楣现场安装应牢固，预埋钢件间距不得大于600mm。

(4)、座板

4.1座板与地面的接触应均匀、平行。

4.2座板宜采用角钢组成，角钢尺寸应根据洞口宽度决定，铆钉连接或用螺栓连接，间距不大于300mm。

(5)、传动装置

5.1卷门机的安装必须留有检修的空间，安装应牢固，不得漏油。

5.2支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。

5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致，无破损。

5.4卷门机有电动式和手动式两种，防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置，并应取得耐火测试合格证明。

(6)、电气安装

6.1电气按钮启动操纵灵活，集中控制和联动控制的动作灵活准确。

6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。

6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态，所用的电器线路不允许，应埋入墙内或有穿线管。

6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求：钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上，应采用焊接或预埋螺栓连接，对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配，并应保证安装强度，满足设计要求。

卷闸门电话-马尾区卷闸门-福州福华丰卷闸门厂家(查看)由福州福华丰金属材料有限公司提供。福州福华丰金属材料有限公司(www.fzfhf.cn)是从事“卷帘门,电动卷帘门,车库卷帘门,工厂卷帘门”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:文女士

。