

闪测仪生产商 合肥迈思瑞 滁州闪测仪

产品名称	闪测仪生产商 合肥迈思瑞 滁州闪测仪
公司名称	合肥迈思瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼
联系电话	13965127927

产品详情

操作箱：高压试验操作箱与高压试验变压器配套，一般需要输出交流0—50KV，直流0—70KV电压、输出功率1.5 - 5KW、具有20A过流保护功能或者能将过流保护功能关断。

高压脉冲电容器：高压测试时，对于高压电缆推荐使用耐压20 - 40KV，容量1.5—2 F电容，对低压电缆测试，可使用耐压大于10KV、容量6—8 F高压脉冲电容器。

分立式高压附件的优点是：价格低，三件全套8000元 - 15000元；安全性可靠性高；可以一机多用，灵活运用。缺点为接线稍为多一些。

4.2、一体化高压脉冲测试电源简介

用户使用中发生的仪器故障，大部分是很简单的小毛病，闪测仪生产商，用户自己动手就能排除，例如电池电量不足，对比度显示电位器调整不当造成仪器不显示，脉冲幅度控制电位器及脉冲宽度控制开关调整不当，造成的仪器不采样或采样波形无法识别，测试线的接头断裂，对仪器各种功能的认识不清造成的使用问题等等，用户只要认真对照说明书操作，滁州闪测仪，或者通过电话、网络等方式向生产厂家的工程师咨询，都会顺利地解决。只有确认发生了比较严重的硬件故障，如仪器遭受外力严重撞击、高压电击、仪器内部进水、遭受高温甚至内部元件烧坏冒烟等等，一般需要生产厂家维修。

高压电缆故障测试的基本步骤

电缆故障测试的基本步骤：一般来说，按以下步骤测试：

(1)、搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况，例如是运行产生故障还是预试产生故障，是新电缆还是运

行时间很长的电缆，闪测仪厂家，电缆的大概长度，电缆中间有没有接头，电缆以前有没有出现过故障，电缆是直埋还是在电缆沟铺设，以及电缆类型等等。

、电缆故障测试步骤及测试时注意问题

闪测仪生产商-合肥迈思瑞(在线咨询)-滁州闪测仪由合肥迈思瑞仪器仪表有限公司提供。合肥迈思瑞仪器仪表有限公司（www.maisirui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥迈思瑞——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼，联系人：尚经理。同时本公司（www.ahhwrxy.com）还是从事合肥红外热像仪，安徽红外热像仪，红外热像仪价格的厂家，欢迎来电咨询。