

台州印花机 虹彩数码印花机 印花机厂家报价

产品名称	台州印花机 虹彩数码印花机 印花机厂家报价
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

常见的数码直喷印花机墨水优缺点

数码直喷印花机究竟能够打印哪些面料？全棉能打印吗？其实能够打印什么面料，不是印花设备决定的，而是由墨水来决定。目前市场上的墨水也是五花八门，数码印花机，有活性染料墨水、酸性染料墨水、分散染料墨水、颜料墨水及涂料墨水，以下说下几类数码直喷印花机墨水的优缺点。

活性染料墨水：

优点：在纤维上有很好的耐水性。能在棉、麻、羊毛等纤维、蛋白质纤维上使用，因耐水性好，所以通常是通过湿处理来进行固色，增加其色牢度。

缺点：其稳定性是随时间的延长而变差，保存期较短。

酸性染料墨水：

优点：色谱齐全、色泽鲜艳。

缺点：因含有磺酸等强水溶性基因，在羊绒、锦纶、蚕丝上应用较多，但应用面就相对少。

分散染料墨水：

优点：一种非水溶性染料，印花机厂家报价，能很好的与涤纶等合成纤维，人工纤维融合。

缺点：但其分子颗粒较大，容易造成喷头堵塞，所以应用较广是在热转印T恤印花工艺上。

颜料墨水：

优点：耐酸碱稳定性好，色泽鲜艳，适合纤维，

缺点：但耐水性较差，遇水容易掉色，且手感较硬。

纺织涂料墨水：

优点：应用广泛，能在面料上进行直接喷印。具有优良的日晒牢度，墨水的色牢度，和固色温度、时间有关，温度越高，时间越长，色牢度越好，印花织物轮廓清晰，线条光洁；节能、环保，污染小；对人体的安全性高，不易被皮肤吸收。现在市场上的数码直喷印花机用的就是纺织涂料墨水打印各种材质的面料！

缺点：产品的湿摩擦牢度和刷洗牢度较差，手感较硬。

纯棉数码直喷印花机墨盒产生气泡怎么办

在纯棉数码直喷印花机日常生产中。如果纯棉数码直喷印花机连供墨盒产生气泡，就会影响到打印输出效果，并且浪费很多墨水纸张，遇到问题就应该马上解决问题，那是什么原因导致墨盒会产生气泡？

- 1.连供墨盒产生气泡故障现象：外置墨盒放在低位很长时间，现在输墨管线不进墨；
- 2.打印时总是缺黑色；刚开始打印测试正常，打印几页后出现断线现象；
- 3.打印前要清洗很多遍清洗命令。

解决方案：

- 1.出现以上故障大部分都是由于墨盒中墨水泡沫化所致。连供墨系统在使用半年后，来自墨水中的少量微小空气泡和从纯棉数码直喷印花机喷头进入打印墨盒的少量空气泡的积聚，纯棉数码直喷印花机会逐渐将墨水泡沫化。出现这种问题，抽出这些泡沫换成正常的墨水即可解决。
- 2.打印墨车归位后，打印机会执行自然清洗一次，台州印花机，请执行喷嘴检查打印测试线。
- 3.可以再重复执行清洗与打印测试线3次，直到测试线完全正常。然后打印四色或六色色块测试图，色块测试图必须连续打印3-5张，同时观察打印机工作是否正常。如果打印有异常，可重复以上步骤。
- 4.如果执行了9-12次的清洗后，印花加工，纯棉数码直喷印花机打印机仍然不正常，可让纯棉数码直喷印花机休息12小时再测试。

售前、售后服务

- 1.售前免费为客户打样，说明产品及设备性能参数。
- 2.协助客户确定系统配置，提供投资方案。
- 3.为客户提供各系统场地布置建议书，确保顺利安装到位。
- 4.安排设备主控人员进行软硬件全套培训。
- 5.提供现场免费设备安装、调试、培训。
- 6.为客户提供实际生产指导培训，协助客户攻克工艺难题，实现生产获利的目标。

7.提供一年免费保修期，终生维修。

台州印花机-虹彩数码印花机-印花机厂家报价由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。东莞市虹彩数码科技有限公司（dghcsmkj.com）位于东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前虹彩数码在印刷设备中享有良好的声誉。虹彩数码取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。虹彩数码全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。