

# 二次结构混凝土上料机生产厂家

产品名称	二次结构混凝土上料机生产厂家
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县新普机械制造厂

新工艺内孔螺旋片采用上等锰钢制造：从而避免由于磨损的难题。二次结构输送泵是吸收国内外先进技术基础上研制成的一种新型多功能施工机械，该产品具有广泛用途，可用于建筑砂浆输送，岩土工程注浆大面积喷涂高、操作方便，安全可靠，易于维修保养，结构紧凑，移动灵活，本产品采用螺旋式转动，自动控压设制，二次结构混凝土上料机，流量大，使用寿命长，能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，并不宜堵管；

二次构造柱上料机旋转轴上焊的螺旋叶片，叶片的面型根据输送二次构造柱上料机物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。二次构造柱上料机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。为了保证混凝土输送泵既要有较大输送量，又能有一定的出口压力和与之相匹配的经济功率，在混凝土输送泵的设计中，大都采用了恒功率柱塞泵；即恒功率值选定后，当出口压力升高时，油泵输出排量会自动降低，达到与功率设计相对应的值；如果既要达到出口压力高，又想得到输送量大的目的。

二次构造柱细石泵泵送施工中的检查维护 —检查电动机的电流、温升，均应在规定范围；  
—仪表、指示灯、各操作件工作良好；  
—按规定顺序操作，避免带负荷启动；

- 保持电气设备的清洁和干燥；保护电缆及遥控线不受损伤。
- 检查油箱油位、油质、油温，均应符合要求；
- 油泵、油马达的压力、流量、噪音、温升均应在正常范围，油温达到70°时应立即停机降温；
- 所有阀件、蓄能器、压力表等均应工作良好，符合系统工作要求；—液压管路连接牢固，无外泄漏。
- 若水箱中有大量的水泥浆，应该检查混凝土活塞是否损坏，。
- 寒冷季节应采取保温措施，或加入20l防冻液，以防止水箱冰冻。
- 随时清除网格上的超径骨料或其它杂物，不得任意拆去网格；
- 防止钢筋等异物进入料斗，搅拌轴被卡住不动时要及时检查原因，排除障碍；
- 及时检查自动润滑设备，保证分配阀各润滑点和搅拌部分的润滑。—保持卸料门的密闭，如有漏水、漏浆、漏气现象，要立即检查处理；卸料门打开过后，必须把密封表面及密封圈部位清洗干净再关严；
- 管道接头应牢固、密闭，如有漏水、漏浆情况，要及时拆卸检查处理；
- 检查管道支承与固定情况，若因泵送作业中的震动等原因使支垫物损坏，要及时恢复、加固。

二次结构混凝土上料机生产厂家由任县新普机械制造厂提供。任县新普机械制造厂（[www.xinpujixiechang.com](http://www.xinpujixiechang.com)）是一家从事“砂浆喷涂机,二次构造柱泵,喷浆机,水泥喷浆机,构造柱输送泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新普”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新普机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.tiaozhiji8.com](http://www.tiaozhiji8.com)）还是从事蔬菜大棚钢管调直机，脚手架钢管调直机，钢管调直除锈机的厂家，欢迎来电咨询。