

江西双层水泥编织袋 奥乾纸塑

产品名称	江西双层水泥编织袋 奥乾纸塑
公司名称	容城县奥乾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定包装城工业区
联系电话	13613325137

产品详情

一、粘附不牢

故障原因：1.承印物表面与覆膜或编织袋表面太光滑（未处理或处理的不好）。2.油墨的络合物（即助剂）选用不当或用量不足。3.油墨体系的溶解氢键力与编织袋承印物的溶解氢键力相差太大。排除方法：1.编织袋承印物表面达到38达因左右。2.在塑编丝拉伸前添加5%的氯化石蜡。3.油墨选用应十分慎重（同性质）。4.对墨的使用应得当，儘可粘度小而油墨体系树脂含量高的为好。5.增加印刷压力。

双层水泥编织袋使用寿命的延长方式：1，拓展产品的主要用途，开拓或是创造力的需求，争得新顾客，扩张产品的销量。2，开拓包装袋产品的新销售市场，找寻潜在性需求，发展趋势潜在性顾客，这对在原来市场需求已相对性饱和状态的产品而言，适时地开拓新销售市场，争得大量的消费者。3，可提升市场销售，延长产品的生命周期。4，改善营销战略，如提升宣传广告，减少市场价，进行贴心服务等，对扩张销售量，延长塑料编织袋产品的生命周期，有挺大功效。

雄县奥乾纸塑包装厂生产经营各种塑料编织袋，公司有成套的生产设备以及成熟的技术人员。从原料到产品的产出，整体的生产程序完全由企业制造完成。

但是在编织袋在生产中由于各种原因造成大量的废品产生，经过多年的生产经验本厂总结了一些产生废品的原因及改善方法，给大家分享一下，造成废品的原因：

涂膜过程因故退车、接布、接膜、彩膜没对好。张力控制器失灵、膜边粘辊、膜边断膜、膜片开叉。还有因工艺原因致使成品收卷的两端起暴筋。或脱膜、漏涂。或产品换规格、圆织布面废丝打破膜、彩膜中间断接头。印刷膜版面墨线等，均会造成废品。