

# 中央空调维保多久 龙裕暖通中央空调维保 宜春中央空调维保

产品名称	中央空调维保多久 龙裕暖通中央空调维保 宜春中央空调维保
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金 空调专业店
联系电话	18970071172

## 产品详情

### 中央空调压缩机故障维修

#### 一 短路、断路和绕组碰机壳接地

这类故障都是由压缩机的电机部分引起的，其故障现象断路时为电源正常，压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作，或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时，压缩机还是能够工作的，但工作电流很大，压缩机的温度很高，过不了多久，热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路，由于绕组的电阻本身就很小，所以不容易判定，应根据测量电流来判定。

#### 二、压缩机抱轴、卡缸

压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸，其故障现象为，通电后压缩机不运转，保护器动作。

#### 三、压缩机吸、排气阀关闭不严

如果压缩机的吸、排气阀门损坏，即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压，系统不制冷或制冷效果很差。

#### 四、压缩机的震动和噪音

这类问题在维修工作中经常发生，一般对制冷性能并没有多大影响，使用中央空调维保，但会使用户感觉不正常，引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。

#### 五、热保护器损坏

热保护器是压缩机的附件，故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此，该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆，区别是热保护器损坏时工作电流是正常的，绕组短路时电流偏大。

## 中央空调维修不制冷的故障原因及排除方法

中央空调使用的人群越来越广泛了，在使用过程中难免出现这样或者那样的问题，中央空调出现故障时怎么办呢?最常规的做法找师傅上门维修

- 1浮球阀调整不对，水位过低，调整水位到80—100刻度即可;
- 2排水阀卡死，应更换排水阀;
- 3过滤网网架顶端的水分布器堵塞，宜春中央空调维保，应通一通水分布器;
- 4过滤网太脏，应清洗过滤网;
- 5供水管淤塞，应清洁供水管;
- 6检测水泵，水泵烧毁，应更换水泵

## 中央空调安装注意事项：

- 1、 恒温恒湿机-风冷型机组的室内安装在室内，其一侧须单独接排水管道，中央空调维保多久，室外机安装在室外，中央空调维保细节，通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内，需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿机运行时，冷却水循环系统需同时运行，并应设有水压差旁通回路。
- 2、 恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz，采用三相四线制供电，要求电压稳定，其偏差值不得超过额定的 $\pm 10\%$ 。
- 3、 在电源进线上要装配一只自动空气开关。
- 4、 进线要用铜芯导线和电缆线。
- 5、 设备专管供水、水压不低于0.1MPa.
- 6、 用户要自配电源总开关及熔断丝，恒温恒湿空调机要有可靠接地，地线要用多股铜线，并经常检查，以确保人身安全。
- 7、 机组出风口有导风板，用户可自由调节风向，使房间温湿度均匀。
- 8、 加湿器供水须专管供水。

中央空调维保多久-龙裕暖通中央空调维保-宜春中央空调维保由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司(www.xhsmj.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的中央空调等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领龙裕暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！