

龙华新区螺母机 高速热熔螺母机 叁线数控

产品名称	龙华新区螺母机 高速热熔螺母机 叁线数控
公司名称	深圳市叁线数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松裕路20号永建鸿高新科技园502
联系电话	13760299118

产品详情

螺母热熔机的保养规定

我们在螺母热熔机使用前，要注意一些细节事项，为的是可以防止机械在运作中出现不必要的故障。下面金胜小编来介绍螺母热熔机的保养规定

1. 定期检查易损件及滑块的磨损情况，是否需调整其间隙或更换新件。
2. 定期向传动部位及轴承加注润滑油，以免缺油而损坏。
3. 三点组合：每天放水一次；空气润滑器需定期添加专用润滑油；空气滤清器的滤网每周换洗一次。
4. 定期检查螺母热熔机的电气线路接触情况，高速热熔螺母机，电线有无破皮及老化并清理电气箱内的灰尘及杂物。

很棕要！！关于螺母埋植的详解!

螺母概述：螺母有钻石花和斜花纹两种，钻石花不适合热熔但在超声波工艺中表现良好；斜花纹埋植时有自我导向功能，扭拉力综合性能良好。

螺母的选择：选滚花之间有沟槽的螺母，上下端滚花方向相反，沟槽可以容纳塑料，此结构抗拉抗扭性能较好，在我们使用的对尖角敏感的无定型塑料（PC、ABS）不要使用花纹太尖的螺母。

螺母材质主要有三种：1.标准黄铜C3604/H59；2.低铅铜/青铜 CuZn38Pb2，符合欧盟ROHS环保标准；3.不锈钢。一般情况下螺母不需要做表面处理，特殊的情况下可以电镀。

螺母的埋入方式：

1热熔螺母：热熔埋置是最常见、最通常的埋入方式，精密热熔螺母机，一般以热熔机及手工电烙铁埋钉。热压质量较好，自动螺母机，已有专用热压设备，设备价格低。高频焊接：采用电磁感应加热原理：具有速度快，操作方面，焊接高效，加热温度高，节能环保。高频诱导焊接机，可以针对塑料焊接铆合，螺丝埋植，螺母植入塑料体内，塑料焊接时采用高频焊接机，不会出现溢料，焊传，变形等现象，同时焊接美观牢靠，成品率高！

3超声波螺母：超声埋置是一种通过超声振动，使螺母与工件表面及内在分子间的磨擦而使传处到接口的温度升高，当温度达到此工件自身的软化温度时，将螺母埋植于胶件中，龙华新区螺母机，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形。

螺母机产业规则 你了解多少？安全大家都明白它的意思，但深刻了解及做到的人，少之又少。为自己的安全希望各行业人员时刻做好安全准备。下面小编给大家介绍螺母输送机安全知识。1、在使用前，操作者需带手套、穿长袖操作服，如果是短袖操作服，必须带护腕或围裙，在设备噪音大的情况下，需要配带耳塞。才能起保护作用，同时也是为了防止受伤做的安全准备。2、在操作时，操作人员禁止将手、手臂及身体的其它部位伸向供给头部与下部电极之间。这样的行为会让受伤机率大大提高。3、购买机器脚踏开关时，必须选购带保护罩脚踏开关。同时踩处上面与两侧一定要被罩住，这样才能防止非正常操作时机器出现意外动作，所以选购脚踏开关是非常重要的。以上介绍的不仅是螺母输送机需要注意的，更是各行业都要具备的安全意识。小编没收集太多，只是一个大概，生命可贵，更多的还是希望各位按安全制度去执行。

自动螺母植入机，全自动螺母植入机，螺母植入机。自动螺母机，全自动螺母机，自动植入螺母机

龙华新区螺母机-高速热熔螺母机-叁线数控(优质商家)由深圳市叁线数控设备有限公司提供。深圳市叁线数控设备有限公司（www.sxsk111.com）是从事“螺母机,埋钉机,嵌件热埋,紧固件自动热熔,螺母热熔机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓小龙。