

# 金华拉伸模 风行模具保质保量 五金拉伸模加工厂

产品名称	金华拉伸模 风行模具保质保量 五金拉伸模加工厂
公司名称	永康市东城风行模具加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区金山东路9弄12幢13、15号
联系电话	13588603386

## 产品详情

永康风行模具厂，五金拉伸模加工厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

粉末高速工具钢可分为3类，第1类是含钴高速工具钢，其特点是具有接近硬质合金的硬度，而且还具有良好的可锻性、可加工性、可磨性和强韧性。第二类是无钴高钨、钼、钒超硬高速工具钢。第三类是超级耐磨高速工具钢。其硬度不太高，但耐磨性极好，主要用于要求高耐磨并承受冲击负荷的工作条件。

永康风行模具厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

低合金高强度结构钢：是指在冶炼过程中增添一些合金元素，其总量不超过5%的钢材。加入合金元素后钢材强度可明显提高，是钢结构构件的强度、刚度、稳定三个主要控制指标都能充分发挥，尤其在大跨度或者重负荷结构中有点更为突出，一般可比碳素结构钢节约20%左右用钢量。

永康风行模具厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

冲压模具的主要结构由模架部分、工作部分和卸料部分三大结构所组成。

模具的模架部分由上模座、导柱13、导套和下模座所组成。

模具的工作部分由凹模、凸模和凸凹模所组成。

模具的打料、卸料部分由打料板、打料杆、打料动板、卸料板、卸料弹簧和卸料螺钉所组成。

三大结构中的凸、凹模件是模具的工作部件，是形成模具冲压制件的形状和尺寸的关键性零件，拉伸模加工工厂，也是模具制造加工中最为复杂、工艺要求最严格的零件，是整套模具制造工艺的要点。

其他结构件如模座模架等模具结构件和导套、导柱和各种销、柱、钉类一般都属于模具的标准件，金华拉伸模，除了较大型的结构件外，一般企业不再进行单独的制造。常用模具结构件往往大同小异，各个企业多半有自己的机构标准和针对企业的机床而配备的基础结构件的储备。

金华拉伸模-风行模具保质保量-五金拉伸模加工工厂由永康市东城风行模具加工店提供。金华拉伸模-风行模具保质保量-五金拉伸模加工工厂是永康市东城风行模具加工店（[www.fxmoju.com](http://www.fxmoju.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程峰。