

# 江苏不锈钢板材零切 耐斯五金有口皆碑

产品名称	江苏不锈钢板材零切 耐斯五金有口皆碑
公司名称	永康市耐斯五金配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市芝英镇灵溪东路31号
联系电话	13248889987

## 产品详情

【永康激光切割厂】、【钣金加工】、【箱体工作台制作】、【不锈钢激光切割加工】、【黄铜激光切割加工】、【激光刻字加工】、【喷漆模板制作】、【铝合金激光切割加工】、【屏风隔断激光切割加工】、【钣金数控折弯加工】、【碳钢金属切割加工】、【金属机箱外壳激光切割加工】

产品名称：激光切割加工件

产品材质：碳钢 不锈钢等

产品周期：8-15天

产品特点：

1 材料利用率高：切缝宽度最小可至0.1mm,一般在0.1~0.3 范围内。  
可作精密加工，工件精度高，套裁方便。

2 热影响区小：一般在0.1~0.15mm范围内，工件变形小

3 激光切割无机械应力及表面损伤

4 切割断面质量好

5 切口可向任何方向进行，可从任何一点开始切割

6 激光切割速度快、效率高

7 精细加工无工具磨损，不需要模具

8 自动化程度高：使用方便

9 噪音低，无公害

10 工艺成熟，激光切割程序化

产品用途：

应用领域非常广泛,比如汽车行业、计算机、电气机壳、各种金属零件和特殊材料的切割、圆形锯片、压克力、弹簧垫片等

【永康激光切割厂】、【钣金加工】、【箱体工作台制作】、【不锈钢激光切割加工】、【黄铜激光切割加工】、【激光刻字加工】、【喷漆模板制作】、【铝合金激光切割加工】、【屏风隔断激光切割加工】、【钣金数控折弯加工】、【碳钢金属切割加工】、【金属机箱外壳激光切割加工】

钣金加工的检验标准与操作要点，主要包括：

- 1、应对图纸进行检查，以便检查折弯等操作工序的方向是否正确，是否有错误，还有就是资料、板厚等是否正确，以及尺寸是否能够得到保证等。
- 2、如果要进行电镀的话，则是要求工件等的表面应处理干净才行，而且不能有缺陷问题。如有，则应及时进行处理和解决。
- 3、如果工件有质量问题，或是表面有缺陷的话，那么应检查其是否能够进行处理和解决，是否会影响到后面的加工等。如对加工有影响的话，那么则不能进行加工操作。
- 4、成品加工完毕后，应进行必要的检验与检查，是否存在问题等。

【屏风隔断激光切割加工】、【钣金数控折弯加工】、【碳钢金属切割加工】、【金属机箱外壳激光切割加工】

为什么永康激光切割折弯钣金这么有优势呢？

激光技术的应用目前已经渗透到金属加工、钢铁、航空航天、汽车制造等各个产业领域。

作为一种精密的加工方法，激光切割几乎可以切割所有的材料，包括薄金属板的二维切割或三维切割。激光能聚焦成极小的光斑，可进行微细和精密加工，如微细窄缝和微型孔的加工。此外其加工时不需用刀具，属于非接触加工，无机械加工变形。

永康大型激光切割加工逐渐成为了厂家竞争的地方，加工工艺更精湛服务更好的厂家肯定可以突出重围，受到广泛群众的喜爱。