

# 平面研磨盘 研磨盘 优质游星轮生产厂家

产品名称	平面研磨盘 研磨盘 优质游星轮生产厂家
公司名称	浙江游星电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省开化县华埠镇杨村工业园黄金一路二号
联系电话	13967440526

## 产品详情

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，是一家集研发，生产、服务为一体的高新技术企业，专业生产

【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享一种双抛片整体平整度的粗抛工艺的制作方法

由于化学机械抛光方式需要化学作用与机械作用相匹配，因此涉及8种主要参数，分别为抛光液配比、抛光液流量、SiO<sub>2</sub>胶体粒径、抛光布型号、抛光盘转速、内外齿圈转速、抛光压力、抛光时间。

浙江游星电子科技有限公司将为您提供优质的产品和专业化的服务。

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，是一家集研发，单双面研磨盘，生产、服务为一体的高新技术企业，专业生产

【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享

现有技术中，平面研磨盘，游星轮磨损严重，光学元件容易产生亮边、破边现象，加工精度不高；高精度光学元件长时间在设备研磨及抛光粉，对材料本身的防护要求较高，需要防腐蚀、防磨损;对于尺寸大异形镜片不好加工，游星轮的精度、平面度、材料成本难以整体满足加工要求。

浙江游星电子科技有限公司将为您提供优质的产品和服务。

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，研磨盘，是一家集研发，生产、服务为一体的高新技术企业，专业生产

**【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】**等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享

现有的研磨工艺大都是采用的铸铁研磨盘，铸铁盘研磨导致蓝宝石面板的表面粗糙度较大，往往达不到光学要求，这也是研磨生产中产生不良的一个重要因素。

随着工业化的发展，双端面研磨盘，社会的不断进步，为了节约成本、提高生产效率和改善产品的TTV(表面平整度)，对蓝宝石的加工效率和精度越来越高，现有的单面铜盘研磨工艺已经不能满足蓝宝石的生产。

浙江游星电子科技有限公司将为您提供优质的产品和服务。

平面研磨盘-研磨盘-优质游星轮生产厂家由浙江游星电子科技有限公司提供。浙江游星电子科技有限公司（[www.yxelectronic.com](http://www.yxelectronic.com)）是一家从事“游星轮,研磨盘,修整轮,中心轮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“游星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使游星电子在电子、电工产品加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！