

电泳漆生产厂家 博顺涂装厂 赣县电泳漆

产品名称	电泳漆生产厂家 博顺涂装厂 赣县电泳漆
公司名称	南昌市博顺涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青云谱区万溪村
联系电话	13177848560

产品详情

汽车配件电泳追求完美品质

汽车配件电泳致力于为提高汽车性能与使用年限而开发出特殊汽车涂料。汽车配件电泳主导日本、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾等国在内的亚洲市场，并致力于成为行业标杆。

据了解，电泳产品一直是汽车配件的重点项目。在该项目中，汽车配件投入大量资金支持，汇集行业人才进行研发创新，整车电泳产品获得通用亚太区认证后，后来汽车配件产品亦获得通用汽车亚太区认证，成为国内少数几家能实现电泳产品的全车配套的涂料制造商之一。

汽车配件年来频繁发力，借其出色产品及优质的服务，深受客户信任。随着中国汽车工业的快速发展，汽车配件在过去30年中保持稳定增长。

南昌博顺涂装有限公司成立于2000年8月。经过多年的发展现以初具规模，是一家集金属涂装前处理剂以及金属涂装设备生产销售的专业型公司。公司前处理部研发的金属表面处理技术广泛应用于五金、机械、机电、电子、汽车等多个行业，主要的产品有常温脱脂剂、酸洗添加剂、胶钛表调剂、常温锌系磷化液、常温铁系磷化液、防锈剂、脱塑剂、电泳漆以及各类工业清洗产品。

电泳槽中溶剂的含量是如何掌控的？

电泳涂装过程中，各个生产厂家在对ED槽中溶剂的控制方面都存在较大的误区，因而会困扰着生产管理和电泳技术人员，严重影响电泳涂装产品品质及生产效益，因此对电泳槽中溶剂的掌握至关重要。

就电泳涂装生产中产生的问题经长期跟踪调查如下：

目前，很多电泳涂料制造厂家及供应商在给客户定期检测ED槽分析报告中，A.固体份;B.灰份;C. PH;值D.电导率值，都较真实可靠。

但所提供溶剂含量的数据非常不可靠，原因有：

- 1.溶剂检测需备光谱分析仪设备，但此设备较昂贵，很多企业未购买;
- 2.如认真去做一次ED槽溶剂含量检测较麻烦，赣县电泳漆，成本较高；所以所谓提供ED槽液溶剂检测数据的准确性，值得怀疑。但是各大、中、小业主在实际生产中，对溶剂含量准确控制很重要。

南昌博顺涂装有限公司成立于2000年8月。经过多年的发展现已初具规模，是一家集金属涂装前处理剂以及金属涂装设备生产销售的专业型公司。公司前处理部研发的金属表面处理技术广泛应用于五金、机械、机电、电子、汽车等多个行业，主要的产品有常温脱脂剂、酸洗添加剂、胶钛表调剂、常温锌系磷化液、常温铁系磷化液、防锈剂、脱塑剂、电泳漆以及各类工业清洗产品。

电泳涂装过滤管理及漆的光泽度

电泳涂装方面，今天将会涉及到其两个内容，一是电泳涂装过滤系统的日常管理，二是影响电泳漆光泽度的具体因素。那么，既然知道了下面将会来讲些什么，那就事不宜迟，就马上来具体进行吧，希望能给大家一些有用的帮助和启发。

内容一：电泳涂装过滤系统的日常管理

电泳涂装过滤系统的日常管理，其主要是有：

- 1.对过滤压差要随时注意和观察，一旦其达到规定指标后，就要更换过滤袋了。
- 2.溢流槽和主槽，其至过滤器的流量比率，电泳漆设备，应控制在1:1这一比例上。
- 3.对过滤器要定期清洗，并且，要至少有一个吸油性滤袋才行。

内容二：影响电泳漆光泽度的具体因素

影响电泳漆光泽度的具体因素，其主要是有：

- 1.没有定期对电泳槽进行清理，则会使电泳漆色浆浓度过高，电泳漆涂装，从而影响到光泽度。
- 2.电泳漆色浆的颜色分散不均匀，有聚结等现象。
- 3.电泳漆色浆本身的内部晶体结构出现了问题。

南昌博顺涂装有限公司成立于2000年8月。经过多年的发展现已初具规模，是一家集金属涂装前处理剂以及金属涂装设备生产销售的专业型公司。公司前处理部研发的金属表面处理技术广泛应用于五金、机械

、机电、电子、汽车等多个行业，主要的产品有常温脱脂剂、酸洗添加剂、胶钛表调剂、常温锌系磷化液、常温铁系磷化液、防锈剂、脱塑剂、电泳漆以及各类工业清洗产品.

电泳漆生产厂家-博顺涂装厂(在线咨询)-赣县电泳漆由南昌市博顺涂装有限公司提供。南昌市博顺涂装有限公司(www.ncbstz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博顺涂装厂——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青云谱区万溪村，联系人：吴经理。