

宏达振动质量上乘 防水防尘振动电机 振动电机

产品名称	宏达振动质量上乘 防水防尘振动电机 振动电机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	牧野区王村镇牛村北300米
联系电话	13938726471

产品详情

新乡市宏达振动电机公司主要生产：JZO振动电机|YZO振动电机|YZS振动电机|YZD振动电机|TZD振动电机|XVM振动电机|VB振动电机|ZDJ振动电机|YZQ振动电机|卧式振动电机|立式振动电机|振动筛|振动平台|仓壁振动器等振动设备

振动电机是振动机械必不可少的组成部分，对于振动电机可能出现的一些常见问题，振动电机选型，如何解决呢？

一、打开设备后，振动电机不转动，如何解决？

- 1.查看电源是不是缺相。
- 2.检查电机有没有断相。
- 3.防护罩有没有故障，防护罩有没有磨到偏心块。

二、打开设备后，振动电机噪音很大，而且电机发热，怎么办？

- 1.查看振动设备和振动电机地脚接触面是不是太粗糙了。
- 2.查看地脚螺旋有没有松动现象。
- 3.看看主机振动加速度是不是超出使用范围。

三、调整设备的偏心块，如果振动幅度发生异常变化，怎么办？请查看轴承两侧的偏心块有没有对称。

四、如果设备中有两台振动电机同时运转，且转相不符合需要，必须调整单台电机的相序

新乡市宏达振动电机公司主要生产：JZO振动电机|YZO振动电机|YZS振动电机|YZD振动电机|TZD振动电机|XVM振动电机|VB振动电机|ZDJ振动电机|YZQ振动电机|卧式振动电机|立式振动电机|振动筛|振动平台|仓壁振动器等振动设备

针对振动电机的保养，防水防尘振动电机，说白了就是对电机轴承的保养，因为这是造成大多数振动电机损坏的主要原因。振动电机的保养离不开润滑油，下面我就主要说下如何加注润滑油及油量的控制。

1) 润滑油要求：必须是耐高温120度以上的锂基脂。因为振动电机温升65度，加上环境温度就会达到70度以上，使用普通润滑油就会液化，起不到润滑作用。

2) 加注润滑油：首先要严格按照厂家产品使用说明书上的要求对轴承进行润滑脂加注。因为用户使用振动电机型号不同，工作时间不同，环境温度不同，多长时间加注一次润滑油，一次加注多少，侧板振动电机，是很难有一个统一的答案的。一般的加注时间是：初次使用振动电机累计工作时间满200小时加注一次，以后满400小时加注一次，如环境温度高，应缩短加注时间。否则极易造成轴承抱死，线包扫堂烧毁。

3) 加注润滑油量：用户使用振动电机初次加注润滑油量不得少于100克，因为出厂电机是直接在轴承室注满润滑油的，而油路里是空的，所以要多注入一些，以后每次注油量20克--100克。轴承润滑油加注过多也不利于振动电机的正常使用，因为多余的油脂会侵害腐蚀线包，降低绝缘，使振动电机线包烧毁。

新乡市宏达振动电机公司主要生产：JZO振动电机|YZO振动电机|YZS振动电机|YZD振动电机|TZD振动电机|XVM振动电机|VB振动电机|ZDJ振动电机|YZQ振动电机|卧式振动电机|立式振动电机|振动筛|振动平台|仓壁振动器等振动设备

振动电机的转速跟季节有一定的关系。振动电机在冬天有可能出现转速变慢的情况，这一方面可能是因为温度过低使润滑脂收缩导致的，使用比较稀的润滑油；另外要注意对振动电机的防护和保暖，否则有可能出现无法启动的现象。一般振动电机的转速跟电动磁极的对数、电源的频率有关，刺激对数越少、电源频率越高转速就越快；有一种三相异步电动机，它的转速除了与刺激对数和电源频率有关系还跟线圈的电流有关；还有一种特殊的交直流电动机，它只与线圈通电的电大有关系。

振动电机的转速跟季节有一定的关系。振动电机在冬天有可能出现转速变慢的情况，这一方面可能是因为温度过低使润滑脂收缩导致的，使用比较稀的润滑油；另外要注意对振动电机的防护和保暖，振动电机，否则有可能出现无法启动的现象。

- 1、耗电少，功率因数高；
- 2、效率高，给料能力大；
- 3、体积小、重量轻、结构简单紧凑；
- 4、噪音低，有利于改善工作环境；
- 5、安装、维修方便、运行费用低；
- 6、通过调整偏心块即可方便地无级调节给料量。

7、本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；

宏达振动质量上乘(图)-防水防尘振动电机-振动电机由新乡市宏达振动设备有限责任公司提供。新乡市宏达振动设备有限责任公司（www.hdzddj.cn）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏达振动设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梅勇。