

# 预涂触感膜公司 鑫鸿辉薄膜 肇庆预涂触感膜

产品名称	预涂触感膜公司 鑫鸿辉薄膜 肇庆预涂触感膜
公司名称	东莞市鑫鸿辉薄膜实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇星光村新展工业园H栋1楼
联系电话	13724249458

## 产品详情

在现有触感膜物质性能的基础上，提升和改善BOPP触感膜重要的性能控制指标，是提高BOPP触感膜市场竞争力的重要手段。下面就跟随触感膜生产厂家新序小编一起来了解一下BOPP触感膜的高性能化表现有哪些？

一般包装机上，静电可通过金属或静电消除器的快速传导而转移，另外，预涂触感膜公司，湿度较大的环境也有利于触感膜表面的静电消除。遇上静电比较大的触感膜或干燥的季节(例如冬季)，使用企业可以提前将触感膜放入包装车间，对包装车间进行调节湿度处理。

触感膜表面之丝绒触感效果，要比触感纸来得更为平滑。细腻，相比之下，触感纸则显得较为干涩。另外，预涂触感膜工厂，如果都在表面染上指纹印，肇庆预涂触感膜，新触感膜上可以轻松用水擦拭掉。

触感膜光膜的好处：

- 1、光膜本身是防水的塑料薄膜，通过覆光膜，可以使原本不防水的标签材料表面变为防水。
- 2、光膜使标签贴纸表面变得更加光亮，预涂触感膜供应商，显得更加好，吸引目光。
- 3、光膜可以保护印刷的油墨/内容，使标签表面防刮擦，更耐久。

顶纸：两张纸的搭接处有气泡是因为触感覆膜时前后两张纸顶在了一起。这种现象主要表现在厚纸触感覆膜中。如果印刷品叼口大，可逆时针调节无级变速器手轮，使两张纸有一定的搭接量;印品叼口小时可使前后两张纸适当拉开距离，但要注意拉开的距离不宜太大.否则.触感膜覆膜产品分切后就会出现尾膜。

印刷品荷叶边：印刷品的存放一般都是成千上万张叠放在一起，这就造成纸张整个面积上的吸湿不会很均衡，边缘区域吸湿要严重一些，这就是产生荷叶边的原因。有荷叶边的印刷品在触感覆膜施加的压力下会变平，但离开施压辊后又会恢复原状。这样就产生了气泡。解决的办法是：对出现荷叶边的印刷品加湿或散开晾干。

预涂触感膜公司-鑫鸿辉薄膜-肇庆预涂触感膜由东莞市鑫鸿辉薄膜实业有限公司提供。东莞市鑫鸿辉薄膜实业有限公司（[www.dgdzt.com](http://www.dgdzt.com)）是广东东莞,复合材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东莞市鑫鸿辉薄膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东莞市鑫鸿辉薄膜更加美好的未来。