

# 大型切断机厂家 新航机械设备 黑龙江切断机厂家

产品名称	大型切断机厂家 新航机械设备 黑龙江切断机厂家
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司1

需要用粉碎机械将原料破碎到下一步作业要求的粒度。在炼焦厂、烧结厂、陶瓷厂、玻璃工业、粉末冶金等部门，须用破碎机械将原料破碎到下一步作业要求的粒度。

在化工、电力部门，破碎粉磨机械将原料破碎，粉磨，增加了物料的表面积，为缩短物料的化学反应的时间创造有利条件。随着工业的迅速发展和资源的迅速减小，各部门生产中废料的再利用是很重要的，这些废料的再加工处理需用破碎机械进行破碎。因此，破碎机械在许多部门起着重要作用。

由于传统的破碎机会，纺织纤维切断机厂家，含水量高的原料易于堵塞pur条和筛板，并且使用pur条的间隙或筛板的孔径来解决堵塞问题。返回率高，筛下粉末的比例高。较少，可塑性差，黑龙江切断机厂家，粗糙的砖块，愚蠢的声音，低标签。两级粉碎机解决了上述缺点：1. 上下结构双转子，立式双重粉碎，空腔锤击和送料;出口处没有筛板，双击贵州破碎机，混合料性能良好湿料不堵塞或堵塞。2，高细粉率，大型切断机厂家，施工废料双击破碎机，混合量低于3mm，占2mm的90%以上，其中0.5mm（35目）占以下材料的50%以上，渣双击破碎机，颗粒分级合理，特别有利于生产多孔砖，大型薄壁砖，烧结保温砌块，有利于挤出成型，真正体现：“页岩，小型切断机厂家，蛭石砖，原料粉碎首先通过科学概念。”

## 切断机厂家故障处理

1、振动粉碎机一般采用电机直接联接粉碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不能很好连接，就会造成粉碎机的整体振动。

(1)电机转子与粉碎机转子不同心。可左、右移动电机的位置，或在电机底脚下面加垫，以调整两转子的同心度。

(2)粉碎机转子不同心。其原因是支撑转子轴的2个支承面不在同一个平面内。可在支承轴承座底面垫铜皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。

(3)粉碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法调整联轴器与电机的联接：当锤片质量不均时，须重新选配每组锤片，使相对称的锤片，使相对称的锤片误差小于5G。

大型切断机厂家-新航机械设备-黑龙江切断机厂家由青州市新航机械设备有限公司1提供。青州市新航机械设备有限公司1 ( [www.chinaqdj.com](http://www.chinaqdj.com) ) 是从事“纤维切断机,碎布机,复式切碎机,打包机,短切机,粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：席妙。