

磐安电动车 千喜小飞哥厂家供货 电动车加盟代理

产品名称	磐安电动车 千喜小飞哥厂家供货 电动车加盟代理
公司名称	浙江千喜车业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市永东二线十里牌群升工业园
联系电话	18969388388

产品详情

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

千喜为您分享：什么情况下电池才应该更换？

电池出现问题的原因很多，但除了鼓包、“脱粉”、极板断格、短路、外壳损坏等情况外，一般都不用更换，只要维修就能继续使用。鼓包是电池充电过度所致，鼓包的电池已经变形，消费者用手触摸就可以感觉到；外壳损坏也可以目测。“脱粉”、极板断格以及短路，就需要打开电池才可以看到，如果维修商以这两个理由提出更换，消费者可以让维修商当场打开电池进行检查。

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

常见故障与排除方法

1. 调速失灵或高速度较低

- 【1】 电池电压过低；
- 【2】 调速手把中磁铁或钢丝绳连接松动
- 【3】 调速手把中弹簧卡住或失效。

【1】 将电池充足电；

【2】 重焊后夹紧；

【3】检修或更弹簧。

2.接通电源，电机轮毂不工作

【1】电池接线松动；

【2】调速手把中磁铁或钢丝绳连接松动

【3】电机轮毂接线插头松脱或损坏。

【4】断电闸把复位。

【1】修理重接；

【2】重焊后夹紧；

【3】找专业人士或维修站修理。

【4】调试闸把，使其复位。

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

千喜为您分享；电动车电池保养必知技巧

1、避免大电流放电

电动车在起步、载人、上坡时，请用脚蹬助力，尽量避免瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生结晶，从而损害电池极板的物理性能。

2、正确掌握充电时间

在使用过程中，应根据实际情况把握充电时间，一般蓄电池都在夜间充电，平均时间在8小时左右。若浅放电，电池很快会充满，继续充电会出现过充现象，导致电池失水、发热，降低电池的寿命。所以，蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电叫佳，根据自己的实际情况进行必要充电，避免伤害性充电。