

## 自流平施工 自流平 亿鼎科技诚信企业

产品名称	自流平施工 自流平 亿鼎科技诚信企业
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

## 产品详情

环氧地坪漆树脂采用分子量较大的品种，其相对分子质量多在1500左右，但也有采用900-1000的低分子量环氧树脂，不过酯化后多用于制造水溶性电泳漆。酯化后的涂料性质与脂肪酸的性质、配比、酯化工艺以及环氧地坪漆树脂品种有直接关系。

酯化后的环氧地坪漆树脂涂料和醇酸树脂涂料一样，附着力强、韧性好，耐碱性因酯键存在而稍差，耐腐蚀性不如未酯化的涂膜，但成本低、抗粉化性能有改善。这类漆可在常温下干燥，也可烘干。

### 环氧地坪漆施工的标准及要求

环氧地坪漆在使用前对地面有严格要求，如果超出要求施工的话就会达不到预期想要的结果。环氧地坪漆在施工时，一定要按照要求的步骤来，先要底涂、半途、批补，然后面涂，需要保养，这些步骤都有什么样的标准和要求呢？

批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，自流平，要求达到平整无孔洞，环氧自流平，无批刀印和砂磨印为准。

面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，自流平施工，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。养护。面层实干需要24H，在这期间应进行，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用。

### 环氧地坪漆基面裂缝的原因以及解决办法

在大部分裂缝中都是温度应力在混凝土裂缝中，由于温差和混凝土在施工过程中，内外温差过大，或其他原因如应力释放是混凝土温度应力裂缝的主要原因。根据温度应力断裂的不同形态，温度应力断裂可分为表面断裂、深断裂和贯通裂缝。在一定条件下，表面裂纹会发展成深裂纹，而深裂纹会通过裂纹发展，因此如果不及时修复裂纹，环氧防静电自流平，将直接影响环氧地板的装饰效果。

表面修补法是简单、常用的裂缝修补方法，主要针对混凝土微裂缝的修补。混凝土基面修补应牢固、干净、干燥。采用低粘度液体环氧树脂密封裂纹。用环氧树脂浆进行表面修补，其关键工序是清理表面的手柄，用这种处理方法将环氧树脂浆料浸润深度为5~15毫米，铆钉头微裂有效，防止继续蔓延。

灌浆法主要适用于深裂混凝土表面裂缝的修补。利用压力设备对混凝土材料进行修补，然后与混凝土形成整体，从而增强和防止混凝土二次开裂的目的。

自流平施工-自流平-亿鼎科技诚信企业由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（[www.yidingff.com](http://www.yidingff.com)）在防静电地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿鼎科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢永强。