

# 不锈钢棒材厂 不锈钢棒材 吉顺达昌不锈钢棒材

产品名称	不锈钢棒材厂 不锈钢棒材 吉顺达昌不锈钢棒材
公司名称	天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢材市场
联系电话	18522460030

## 产品详情

选择不锈钢既要考虑其耐一般腐蚀的性能，又要考虑其耐局部腐蚀的性能，在一些水介质和化工介质中，后者更需予以注意，这是因为，选材人员一般多重视不锈钢的耐一般腐蚀性能，而在使用条件下，它们对局部腐蚀，例如对应力腐蚀孔蚀等的敏感性如何则考虑较少；不锈钢的局部腐蚀多在耐一般腐蚀性能很好的腐蚀环境中发生，局部腐蚀常常导致不锈钢设备，部件的突然破坏，其危害性远远大于一般腐蚀。

不锈钢为什么也会带磁？答：人们常以为磁铁吸附不锈钢材，不锈钢棒材厂家，验证其优劣和真伪，不吸无磁，认为是好的，货真价实；吸者有磁性，则认为是。其实，这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：

1．奥氏体型：如304、321、316、310等； 2．马氏体或铁素体型：如430、420、410等；  
奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是或不合格，不锈钢棒材，这是什么原因呢？

耐蚀性的标准是人为确定的，不锈钢棒材多少钱，既要承认它，使用它，又不能受它的约束，要根据具体使用要求来确定是否耐蚀的具体标准。目前对不锈钢的耐蚀性多采用10级标准，选择哪一级做为耐腐蚀的要求，要考虑设备，部件的特点(薄厚，大小).使用寿命长短，产品质量(如杂质，颜色，纯度)等的要求，一般说来，不锈钢棒材厂，对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件，可选择1~3级标准;对要求密切配合，长期不漏或要求使用限长的设备，部件选2~5级，对要求不高检修方便或要求寿命不很长的设备，部件则可选用4~7级，除特殊例外，不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一般多不选用，需要指出，10级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的。

不锈钢棒材厂-不锈钢棒材-吉顺达昌不锈钢棒材由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司(www.tjjsdc.cn)为客户提供“不锈钢”等业务，公司拥有“不锈钢材”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：贺经理。