

# 1880101011空滤厂 1880101 曼尔特滤清器

产品名称	1880101011空滤厂 1880101 曼尔特滤清器
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

## 产品详情

新乡市曼尔特江西浙江福建空压机滤芯厂家生产的油气分离滤芯制作特点：

- 1.精细的流滚焊，点焊工艺和新研发的双组分胶粘剂的运用确保了油气分离滤芯具有很高的机械强度，并能在120 以上的高温下正常工作。本文来自新乡曼尔特
- 2.选用美国进口的超细玻璃纤维滤材，实现长效过滤，孔径小，孔径分布集中，过滤效果更好。压缩空气中的雾状油气混合物通过油分芯时可以完全被滤除。
- 3.采用高分子组合粘结剂，强度大，耐高温，那腐蚀，使油分芯更坚固

工艺优势：

进口玻纤复合缠绕，根据阿特拉斯原厂油分芯配比进行制作，保障过滤效率，低压差，使用寿命长

内外骨架全部镀锌防腐，强度高，1880101011空滤厂，耐腐蚀，配合双组份高分子粘结剂，达到耐高温，强度大，不开封无杂质的特点。

任何机械运转都离不开各部件的润滑，1880101011空滤，空压机也不例外，因此我们除了更换空压机三滤等保养维护工作，日常使用过程中也要特别注意空压机润滑工作的管理，我们在这里说的空压机润滑管理包括正确进行空压机的润滑，科学的使用空压机油/空压机冷却剂/空压机润滑油，搞好油品的管理

。

做好空压机润滑油管理的重要体现在

- 1.减少设备磨损，延长设备寿命，2.保证设备安全运行，1880101，防止发生事故；3.减少摩擦阻力，降低

动能消耗；4.改进润滑，节约用油，避免浪费

4，1880101011空滤产品，提高和保持生产效能。

## 空压机维护重要性

螺杆空压机一定要进行定期的保养。很多空压机用户认为，是不是在忽悠啊。那么到底空压机为什么要进行保养，如果不进行定期的保养又会导致什么样的结果呢？有什么危害性呢？

不定期保养螺杆空压机的结果：

空滤芯不定期除尘、更换会造成：空滤芯堵塞，进气量减小、排气量也随着减少。不定期更换会造成负压增大压穿，污染物进入机内，堵塞油过滤器、油分离芯、冷却润滑油变质、主机磨损。

1880101011空滤厂-1880101-曼尔特滤清器由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新乡市曼尔特滤清器有限公司（[www.0373lvxin.com](http://www.0373lvxin.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.chuchenlv.com](http://www.chuchenlv.com)）还是从事高精密滤芯，管道精密滤芯，SCB320125空压机配件的厂家，欢迎来电咨询。