

# 南京电子围栏厂家“本信息长期有效”

产品名称	南京电子围栏厂家“本信息长期有效”
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

## 产品详情

### 一、电子围栏故障排除

主机故障判定：将主机和连接前端的高压绝缘线断开，用普通的绝缘导线分别把主机各个接线端子连接起来，使主机在无负载的工作状态下运行，如故障依旧，则可能是主机问题;如果主机正常，故障则发生在前端，请按如下常见故障进行排查。

#### 1、故障现象：主机状态栏显示不正常。

判定：前端围栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂，导致合金线连接处打火或漏电。

#### 排除方法

##### (1) 前端

用万用表分段测试各个接头处的电阻值，是否在正常范围内。否则，应更换金属合金线。同时检测高压线阻值，是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大，如是，则需更换高压线。

(2) 找出距离过近的围栏金属支架或导体，修正它们之间的距离，并保持良好的绝缘度。

(3) 主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。

电闪雷鸣是在夏天常见的自然景象，夏日，亦是用电高峰期，防雷接地是各类用电产品设备，包括脉冲电子围栏产品。

从理论上来说，报警电子围栏产品系统的每个防区都要配备一个独立的避雷系统，避雷接地电阻应不大于10 $\Omega$ ，接地需与其他通电装置隔离，安装距离保持在10米以上。

报警电子围栏的接地桩必须镀锌，如果安装的地点导电性能比较差，且土质比较柔软的话，莱克米建议安装3-4根接地桩，且每两根接地桩间应相距3米左右，用绝缘线连接。

电子围栏产品安装时要选择地势较低且潮湿的地方，将地桩埋入地下1.5米左右，然后把地线的另一端接在防区探测器相应的接地端口上。需要注意的是，地桩若打在干燥位置时，电子围栏厂家，应定期浇注降阻剂或盐水。

目前住宅小区的特点有以下几个方面的不足：

- 1.小区因周界较大盲区较多，且有死角，漏洞较多。
- 2.为了美观，小区的围墙都相对较低，侵入者很容易进入。
- 3.小区的周界相对较大，保安人员无法24小时随时看护巡逻。
- 4.小区的附近相对比较热闹，客流量大。
- 5.部分报警系统以传统红外、振动等为主，存在漏洞误报，容易被侵入。

电子围栏系统是目前先进的周界防盗报警系统，它由高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。

脉冲电子围栏在住宅小区的应用占很大的优势：

- 1.遥控功能：可以在门外用专用遥控器布撤防；
- 2.使用范围：可以适应各种安装环境，使用、维护方便；
- 3.防范严密：盲区较少，无死角，漏洞少，防止侵入者进入；
- 4.主动防御：企图翻越时给与刺激，起到很好的主动防护效果；

南京电子围栏厂家“本信息长期有效”由南京沃立特智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京沃立特智能科技有限公司（[www.njwolt.com](http://www.njwolt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为监控器材及系统具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!