

# 柴油发电机组价格 济南瓦特 南通发电机组

产品名称	柴油发电机组价格 济南瓦特 南通发电机组
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

## 产品详情

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障的排除方法

当柴油机功率不足时检查燃油系统

故障原因

排除方法

- 1、燃油质量不好或含有水
- 1、更换合格燃油，排除油箱内积水
- 2、燃油管路堵塞，斗山大宇发电机组，油管泄露
- 2、疏通油路，检修油管
- 3、燃油滤清器污堵
- 3、清洗燃油滤清器
- 4、喷油器堵塞，雾化不良
- 4、清洗、检修或更换喷油器
- 5、供油定时不对
- 5、重新校正供油定时
- 6、喷油泵限位铅封被破坏，南通发电机组，加油量不足
- 6、重新调试并铅封
- 7、喷油泵柱塞偶件磨损严重
- 7、更换偶件并进行调试

- 8、调速器限位螺钉铅封被破坏
- 8、重新调试并铅封
- 9、油头伸出高度不符合要求
- 9、按要求重新调整
- 10、喷油泵凸轮轴磨损严重
- 10、更换凸轮轴
- 11、调速器拉杆螺钉旋入太多，齿杆伸出长度不够
- 11、重新调整

### {济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}

济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的生产、销售、维修保养业务，柴油发电机组价格，技术精湛、服务好，欢迎新老客户来电咨询。以下来谈谈{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}：

控制屏部分---主开关合不上闸

故障原因

排除方法

- 1、外电路短路
- 1、消除短路点
- 2、合闸电磁铁接线开路或线圈烧坏
- 2、检查接线或更换电磁铁线圈
- 3、主开关控制箱故障或合闸按钮接线脱落（DWX15型主开关）
- 3、检查接线或检修控制箱
- 4、油压低传感器损坏，触点断不开
- 4、更换传感器
- 5、主开关机械故障
- 5、修理故障点
- 6、储能不到位（DW15型主开关）
- 6、检查主开关内的储能限位开关
- 7、失压线圈接线开路或烧坏
- 7、检查失压线圈接线或更换
- 8、主开关控制回路熔断器熔断
- 8、更换同规格熔断器同时检查是否有短路点
- 9、负载过重活相序接错，出现逆功率
- 9、减少负载或检查相序

## 济南瓦特{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

### 进排气系统故障及排除方法

#### 故障原因

#### 排除方法

- 1、空气滤清器污堵  
1、清理空气滤清器
- 2、空气滤清器纸滤芯潮涨  
2、阴雨季可去掉纸滤芯
- 3、进、排气道受阻  
3、清理进、排气道
- 4、配气定时不对  
4、检查并调整配气定时
- 5、进、排气门下陷严重  
5、更换气缸盖
- 6、气缸盖或活塞环处漏气  
6、更换气缸盖、活塞环
- 7、进、排气门漏气  
7、研修气门
- 8、中冷器脏污  
8、清洗中冷器
- 9、进、排气凸轮磨损严重  
9、更换配气凸轮轴
- 10、进气管道密封不严  
10、拆检并更换密封件
- 11、排气引管阻力过大，消声器不匹配  
11、按规定要求设置排气引管和消声器
- 12、高温或高原地区空气密度小  
12、选择合适的机型

柴油发电机组价格-济南瓦特(在线咨询)-南通发电机组由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（[www.sdwat.com](http://www.sdwat.com)）在柴油发电机组这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南瓦特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙先生。同时本公司（[www.sdwatjd.com](http://www.sdwatjd.com)）还是从事济柴190维修，柴油机维修，燃气机维修的厂家，欢迎来电咨询。