

烟白白专业艾灸烟雾净化器 酷柏净化认证厂家

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 烟白白专业艾灸烟雾净化器 酷柏净化认证厂家 |
| 公司名称 | 东莞市酷柏净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇新安社区横中路鹏达大厦7楼 |
| 联系电话 | 13712911079 |

产品详情

艾灸烟雾净化器就选酷柏净化器，用过的都说好

酷柏专注艾灸烟雾净化器11年,可净化不同环境激光作业时产生的烟雾及气味.酷柏烟白白专业艾灸烟雾净化器比其它同类产品省电43%以上!

酷柏净化的烟白白专业艾灸烟雾净化器是一种可移动的烟尘净化设备，使用和维修方便，吸气臂可以360度旋转，非常方便地到达一定范围内任何地点。产品有单臂和双臂两种，分别适用于单工位和双工位的焊接、打磨等场地所产生烟尘和粉尘的净化。

酷柏台式打磨除尘净化器专为工作台实验室打造，净化器为内部含风机和除尘器的一体式处理设备;功率小吸力大，可以有效改变实验室环境。

工业焊烟净化设备就选酷柏净化器，专注生产研发

12年烟雾处理经验,酷柏工业焊烟净化设备吸力大,负压高,低噪音.QUBO老品牌焊锡烟雾处理设备移动便捷.

一般工业焊烟净化设备出现故障主要是以下原因：

- 1、 保险丝连接熔断形成原因:电源线、插头、座短路、电动机线圈短路、吸尘器内部连线短路;
- 2、 机壳带电形成原因:电源线老化,因而对地漏电、吸尘器内部线路与机壳接触;

3、噪音大形成原因:轴承磨损严重、转轴弯曲、叶轮轴变形或移位、紧固件松动、电动机磨损、风扇叶松动或损坏等;

4、吸力下降形成原因:电动机出故障、电刷磨损、滤尘器受潮、集尘室满尘、软管及吸尘口或排气口堵塞、管路漏气、接口密封不良等;

5、电机过热形成原因

:焊烟净化器连续工作时间太长、电刷和整流子磨损产生火花过大、滤尘器上粘灰太多、集尘室满灰等。

艾灸烟雾净化器就选酷柏净化器，通电即用

酷柏移动焊烟净化器设备通电即用,移动便捷,吸力强,12年品牌.QUBO移动焊烟净化器设备焊烟净化率90%,24H工作,厂家直销.

移动式焊烟净化器最重要的一个就是空气净化的功能，采用独特的净化方式，去除了空气中的尘埃，烟雾等挥发物，让我们在车间中可以享受到森林瀑布般的清新空气。

再一个就是除尘方面的功能：清除车间的焊烟、有毒气体等等，自动除尘效率稳定，它的有效性可以达到百分之九十九左右，也能很有效地预防呼吸道疾病。

移动式烟尘净化器还有除味、除臭的功能，清除车间加工生产造成的异味，对车间污染的清除率也可以达到百分之九十九点五左右。