

# 海伦真空电镀 新威 真空电镀厂家

产品名称	海伦真空电镀 新威 真空电镀厂家
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

## 产品详情

电镀前的注意事项：

电镀之前要先将镀件的表面进行机械抛光。在作为预处理的机械抛光法中，用的最广的是：为得到平滑面的跑轮抛光、皮带抛光；对小工件用滚筒抛光；还有能形成无光面的钢丝刷法、液体珩磨法等。

若抛光所用的油脂附着在镀件上，不锈钢真空电镀，则对电镀特别有害，电镀前必须进行脱脂处理。

惠州市惠阳区新威塑胶厂专业从事真空电镀工艺的厂家，海伦真空电镀，主要有五金真空电镀，塑胶真空电镀，日用品真空电镀，真空电镀厂家，玻璃类真空电镀，树脂真空电镀，uv真空电镀，首饰真空电镀，不锈钢真空电镀。欢迎广大客户朋友来电咨询惠州新威电镀厂

通常真空蒸镀要求成膜室内压力等于或低于 $10^{-2}$ Pa，对于蒸发源与被镀制品和薄膜质量要求很高的场合，则要求压力更低（ $10^{-5}$ Pa）。

一个产品是选择水镀还是真空镀该怎样选择

看你的坯材表面的光洁度（如果表面光洁度好，那就真空镀就好了，如果是光洁度不好的话，可能选择水镀会比较好，因为水镀产品镀出来外观看起来比较饱满）和最终客户的要求，如果是没有什么特殊的要求的话，只要镀上去一层就好的话，那应该是真空镀好一些，价格可能会便宜一些，如果其它的还是先择水镀比较好.以上仅供参考.

不锈钢真空电镀可以镀什么颜色?

有IP浅兰、IP兰、IP浅棕、IP棕、IP玫瑰金、IP香槟金、IP浅钛、IP钛金、IP枪、IP灰、IP黑等有

十多种，我认识有一家这些颜色都做得非常好.

海伦真空电镀-新威-真空电镀厂家由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂（[hzxinwei.com](http://hzxinwei.com)）为客户提供“ 塑胶注塑,真空镀金,镀银 ”等业务，公司拥有“ 新威 ”等品牌。专注于冶炼加工等行业，在广东惠州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张小姐。