泰安金石泵业公司 20FB 35混流泵供应商 宜昌20FB 35混流泵

产品名称	泰安金石泵业公司 20FB 35混流泵供应商 宜昌20FB 35混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

蜗壳式混流泵有卧式和立式两种。中、小型泵多为卧式,立式用于大型栗。卧式蜗壳式混流泵的结构与单级单吸离心栗相似。只是其叶轮形状不同,混流泵叶片出口边是倾斜的,叶片数较少,流道宽阔,混流泵的流量一般较离心泵大,其蜗壳体也较大,为了支承稳固,泵的基础地脚座一般均设在泵体下面,轴承体靠泵体支承。此外,20FB-35混流泵厂家,卧式蜗壳式混流泵的密封形式常采用平面密封(又称轴向密封),即以叶轮上的轴向端面与泵盖上的相应密封面进行密封。装配时在蜗壳体与栗盖或轴承体间垫纸,当轴向间隙增大后,宜昌20FB-35混流泵,可拿去纸垫或在叶轮的后盖板轮毂端面加铜垫片以减小缝隙。

混流泵开机前的检查

- <1>用手盘动电动机联轴器,检查转动是否灵活,有无轻重小均匀或摩擦的感觉。
- <2>检查轴承;对滚动轴承检查润滑油油(脂)是否在显示窗指示位置,对橡胶轴承检查上部冷却水润滑是否准备好。
- <3>检查各部连接螺栓是否全部拧紧,20FB-35混流泵供应商,有无松动的现象。
- <4>检查进出水流道及进水池有无杂物堵塞,如有应及时排除。
- <5>检查仪器、仪表部分是否正常,20FB-35混流泵经销商,检查电源电压是否达到额定电压<380v>。电源电压zui低不得低于额定电压5%,zui高不得超过额定电压10%。
- <6>检查集水池水位深度是否符合要求。泵站zui低水位不得低于水泵基础梁下表面。

- 1、如电机与混流泵直联,两轴的轴心线应在一直线上。
- 2、检查混流泵进水管路有无漏气现象。
- 3、注意功率是否突然增加或者降低,流量是否突然减少,有这样的现象出现,应立即停车检查。
- 4、经常检查各螺栓是否因长时间使用而松动。
- 5、在冬季,停车后切记要将混流泵和水管里面的水放空。
- 6、对于长期停用的混流泵,应将运转部分拆下,作防锈处理妥善保管。

泰安金石泵业公司-20FB-35混流泵供应商-宜昌20FB-35混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司(www.tajsby.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!