

恒元打标机厂家 高硼硅玻璃激光打标机 云南玻璃激光打标机

产品名称	恒元打标机厂家 高硼硅玻璃激光打标机 云南玻璃激光打标机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

玻璃激光打标机

打标机具体注意事项

一、激光打标机应尽可能在无尘、10⁻³⁵ 的环境中使用，保持光学器件干燥、无尘。通常需要保证单独的封闭工作间，要保证室内恒温，地面要有地面漆或瓷砖，安装空调；

第二、客户须提供主电源支持至少2500W交流单相电源，全自动玻璃激光打标机，且我司提供设备主电源线须安装在一个空气开关上，以做保护，严禁使用三角插头；

第三、客户所提供的主电源须带有地线，高硼硅玻璃激光打标机，严禁虚接！

第四、循环水箱中冷却水好使用去离子水，若无去离子水，可用蒸馏水代替；循环冷却水使用一段时间后应及时更换(建议至少两星期换一次水)，以免影响出激光效率。

玻璃激光打标机

可以说，在起步阶段我国的激光技术发展迅速，无论是数量还是质量，都和当时国际水平接近，一项创新性技术能够如此迅速赶上世界先进行列，在我国近代科技发展上并不多见。这些成绩的取得，尤其是能够把物理设想、技术方案顺利地转化成实际激光器件，主要得力于光机所多年来在技术光学、精密机械和电子技术方面积累的综合能力和坚实基础。一项新技术的开发，没有足够的技术支撑是很难形成气候的。

激光科技事业从一开始就得到了和科学管理部门的高度重视。当时中国科学院副院长张劲夫提出建立专业激光研究所的设想，云南玻璃激光打标机，很快得到国家科委、国家计委的批准。主管科技的还特别批

示：研究所要建在上海，上海有较好的工业基础，有利于发展这一新技术。

虽然灯泵浦激光打标机是一种很稳定的设备。但是在客户使用的时候由于不留意细节等原因，可能会造成一些小故障，紫外玻璃激光打标机，那么我们来看一下最常见的两种：

故障1、激光强度下降，标记不够清楚

故障2、灯不能触发

故障1的处理方法：

- 1、激光谐振腔是否变化；微调谐振腔镜片。使输出光斑好；
- 2、声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低；调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流；
- 3、进入振镜的激光偏离中央：调节激光器；
- 4、若电流调到20A左右仍感光强不够：灯老化，更换新灯。

故障2的处理方法：

- 1、检查所有的电源连接线；
- 2、高压灯老化，更换激光打标机灯。

恒元打标机厂家-高硼硅玻璃激光打标机-云南玻璃激光打标机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司（www.dabiaoji86.com）为客户提供“激光打标机,二氧化碳打标机,光纤打标机厂家”等业务，公司拥有“光纤打标机”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邢经理。同时本公司（www.mujudiaokeyi.com）还是从事模型激光雕刻机价格，服装牛仔裤激光雕刻机，剪纸激光雕刻机厂家的厂家，欢迎来电咨询。