

# 专业别墅阳光房 昆山协美门窗 太仓阳光房

产品名称	专业别墅阳光房 昆山协美门窗 太仓阳光房
公司名称	昆山市协美门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇江浦路388号月星国际家具3号馆二楼208
联系电话	13616287386

## 产品详情

阳光房的各种系统：斜屋顶天窗系统、智能遮阳系统、自然通风系统、节能Low-E玻璃、落水系统。

阳光房的结构：阳光房的主体结构是阳光房的生命力，承受着最1大的力量支撑，所以，主体结构材料不容忽视。一般而言，阳光房的主体结构，都选择方钢作为承重主体材料，有一些中小型的阳光房高1档阳光房也可能用断桥铝合金结构。阳光房结构基本的四周立柱是必须的，加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁，专业阳光房制作，组合成一个网状结构，这样的阳光房材料，就非常的牢固、安全。各种材料造价及性能不一，阳光房设计，消费者可根据经济承受能力自行选择。

按照阳光房的主要结构形式分类：

- 1、钢结构阳光房
- 2、隔热铝合金结构阳光房
- 3、复合结构（含钢木复合结构、铝木复合结构）阳光房
- 4、木结构阳光房
- 5、可调光型阳光房（应用高科技调光玻璃。）

阳光房常见问题：

漏水问题：阳光房防水主要有材料防水和结构防水两种方式。材料防水存在巨大隐患，防水材料一旦失效，就会导致阳光房漏水。

结雾结冰：阳光房如果隔热效果不好，在室内外温差大的情况下极易出现这种现象。

冷桥现象：北方是“冷桥”现象多发的地带，因为冬天北方天气比较寒冷，室内外温度差异较大，冷空气进入室内后与热空气结合而形成水雾吸附于阳光房表面，进而出现流赘现象，影响阳光房的美观。

冬冷夏热：冬季室外温度较低时，室内热损失大，室温降低；夏季室外温度较高时，室内制冷损失大，室温升高，并且，天气越热，空调负荷越高。导致阳光房“冬冷夏热”现象的根本原因就在于材料隔热效果差、产品和配套系统不完善或没有产品体系标准和配套系统。

阳光房骨架材料采用高强度碳钢焊接，结构坚固，并引进国外先进喷涂技术，保持漆面长久如新，永不生锈。阳光房根据各种需要，门窗之家提供钢化、夹胶、中空等各类特种玻璃屋面，专业别墅阳光房，造型新颖，设计华美，构造安全，高密闭工艺结构确保密封不渗漏，具有优越的保温、隔热、防水和防紫外线性能。

别墅、复式楼露台等高1档居住空间的二度创作，太仓阳光房，居住者高尚生活情趣的广度延伸，把自然引进住所，让阳光沐浴生活，与星空透明接触，和风雨亲近对话，现代都市中一幅如诗如画风景。

专业别墅阳光房-昆山协美门窗(在线咨询)-太仓阳光房由昆山市协美门窗有限公司提供。昆山市协美门窗有限公司(www.ks66.net)是从事“铝包木门窗,铝合金门窗,铝木复合门窗,防盗窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。