

佛山华粤五金机械厂 岳阳佛山剪板机厂家

产品名称	佛山华粤五金机械厂 岳阳佛山剪板机厂家
公司名称	佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	顺德区陈村镇南涌上村工业区7号
联系电话	13760908876 13760908876

产品详情

佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂始于1992年，具有23年的发展历史，是国内具规模的生产板材加工装备厂家之一。公司主营电动剪板机、脚踏剪板机、液压剪板机、数控剪板机、电动剪板机、小型剪板机、全新剪板机、手动剪板、闸式剪板机、数控剪板机剪板、利器液压剪板机、电动剪板机，公司秉承客户至上，欢迎您的来访。

剪板机刀片 6CrW2Si

特征及适用局限：6CrW2Si是一种优质合金工具钢，是在铬硅钢的底子上进入了一定量的钨而形成的钢种，由于钨有助于在淬火时保存比较细的晶粒，剪板机刀片供应商，而使回火状况下获得较高的韧性。6CrW2Si钢具有比4CrW2Si钢和5CrW2Si钢更高的淬火硬度和一定的高温强度。平时用于制造承受打击载荷而又要求耐磨性高的剪板机刀片。适用于种种普通钢板及质地较硬的不锈钢板剪切。

力学性能：

硬度：HRC56~60

热处分规范：淬火温度860~900，回火温度285~229

佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂始于1992年，具有23年的发展历史，是国内具规模的生产板材加工装备厂家之一。

剪板机补葺过程容易无视的故障是哪些？

在操作剪板机的过程中剪板机时常出现故障，厦门剪板机，对于初接触者须打听如下方面

- 1.阅读应用分析书，打听详细的剪板机构成与传动
- 2.检查电源
- 3.分析操作前的过程是否按要求举行启动与保养情况
- 4.产看机械故障发生的表面现象
- 5.与操作人员交流最近出现的少许症状
- 6.检查分析原因，佛山剪板机厂家，并检查设备

液压剪板机保持液压系统清洁的措施

液压剪板机的液压系统平时要做清洁保护措施，不然使用不当会产生不必要的后果，耽误生产任务，今天无锡神冲说说需要哪些措施：

1. 保持系统清洁定期更换油和过滤器。好的液压油含有多种添加剂，这些添加剂可防止油变质或堵塞系统零件。但是，这些添加剂在一段时间以后会丧失效用。因此油应该定期更换，确保添加剂发挥作用。过滤器只能从油中吸收有限数量的污垢粒子和其它杂质。按建议的周期更换过滤器，以便保持系统清洁。
 2. 保持液压油清洁将油储存在清洁位置，换油或加油时必须小心谨慎。只能使用配备细格滤网的清洁漏斗将油从容器倒入油箱。当然，你使用的油必须应该是设备生产商推荐的类型。
 3. 保持工作区域清洁。向油箱中加油或重新注油时，应确保过滤器箱盖周围区域清洁。只能使用清洁的油和漏斗或容器。切勿将脏物带入系统中——只能是清洁的油。
- 维护液压系统时，日照剪板机，只能将清洁的塑料闷头用于密封管路的端部。
维护液压部件时，工作台必须绝对清洁。检查使用工具的状况。它们也应非常清洁。

佛山华粤五金机械厂-岳阳佛山剪板机厂家由佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂提供。佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂（www.huayuemt.com）是从事“数控折弯机,电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,冲床,折边机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁先生。