

# 太原乳胶漆 旧家翻新专用乳胶漆 亮彩涂料

产品名称	太原乳胶漆 旧家翻新专用乳胶漆 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

## 产品详情

乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。这些都影响装修效果。

(1)起泡:主要原因有基层处理不当,涂层过厚,特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料在使用前要搅拌均匀,掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一遍107胶水。在返工修复时,应将起泡脱皮处清理干净,保3年的外墙乳胶漆,先刷107胶水后再进行修补。

(2)反碱掉粉:主要原因是基层未干燥就潮湿施工,未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱掉粉,应返工重涂,将已涂刷的材料清除,待基层干透后再施工。施工中必须用封固底漆先刷一遍,旧家翻新专用乳胶漆,特别是对新墙,太原乳胶漆,面漆的稠度要合适,白色墙面应稍稠些。

太原市亮彩涂料有限公司是新面孔的老牌涂料生产、加工、销售施工一体的公司,这十余年来本公司一直致力于水性内外墙乳胶漆、真石漆、花岗彩、内外墙腻子、多彩漆、质感漆等建筑涂料系列产品的生产开发,销售与服务。乳胶漆

相对于乳胶漆产品来说,国内的壁纸行业较为混乱,国家的标准也不够统一。目前,国内市场便宜的壁纸还是以PVC材质为主,不可避免地含有甲醛等有害物质。国家对于内墙乳胶漆有严格的质量监控标准,只要是正规品牌的乳胶漆产品,基本不存在安全性问题。

有的墙面时间比较久了,在上面留下了脏污多为茶渍、啤酒渍、咖啡渍等比较难清洗的痕迹。这些都是属于顽固污渍,该如何处理?普源建议把碳酸氢钾稀溶剂倒到抹布上直接轻轻擦洗墙面,清洗的差不多时再次用清水重新洗一遍,通常都可以让墙面恢复原状。

环保乳胶漆只要关注一项指标：TVOC，挥发性有机物总和。包含ben类、醛类、芳烃类等等。国家会对乳胶漆的TVOC做出厂规定，反正这个值是越低越好。

建议：如果对环保要求特别追求，预算又比较充足，环保乳胶漆，可选购进口系列产品，比如德国、美国有几个牌子的纯进口系列产品，VOC指标可以达到非常低甚至检测不出的标准。如果预算一般，我觉得大品牌产品基本问题都不大。

太原乳胶漆-旧家翻新专用乳胶漆-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮彩涂料——您值得信赖的朋友，公司地址：太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米，联系人：刘总。同时本公司(www.sxnzf.cn)还是从事山西环保腻子粉，山西净味环保腻子粉，太原内外墙腻子的厂家，欢迎来电咨询。