

# 天津漆雾絮凝剂

产品名称	天津漆雾絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.50/公斤
规格参数	厂家:天津漆雾絮凝剂厂家 效果:上浮速度快 型号:漆雾絮凝剂
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

天津漆雾絮凝剂 天津漆雾絮凝剂生产厂家-恒信达环保；天津漆雾絮凝剂厂家直销

天津漆雾絮凝剂 天津漆雾絮凝剂生产厂家-恒信达生产的漆雾絮凝剂HXD-508A剂是恒信达针对水性油漆特点研发生产的新一代产品，解决了传统A剂处理水性漆水质不清澈、上浮不彻底的问题。同时，漆雾絮凝剂HXD-508A剂完全采用进口原料生产，产品品质稳定、不分层、不沉淀。

天津漆雾絮凝剂HXD-508B剂是恒信达针对508A剂生产的一种高效絮凝上浮剂，能够更好的将经508A剂作用后的漆渣凝聚上浮起来。漆雾絮凝剂HXD-508B剂采用2种高规格原料复合加工生产，产品有效分子链更长；从而使得油漆渣更加紧密不松散。

在使用天津漆雾絮凝剂过程中，遇到的问题以及解决方法：

### 水池中气泡

- 1.检测一下是否碱度太高，若碱度太高可以加水稀释。
- 2.若有过多悬浮固体，检查水流是否过快，可以增设挡板，降低流速；增加漆雾絮凝剂的投入量；调整漆雾絮凝剂的投入点；检查加药是否正常。
- 3.水中是否有过量溶剂或使用水性涂料，针对这一问题可以添加消泡剂来解决。

### 漆渣上浮不完全

- 1.检查漆雾凝聚剂注入点是否正确，若不当，更换加药点。
- 2.若检查漆雾凝聚剂加药量不足或悬浮固体含量过高，应检查加药系统是否正常或增加凝聚剂。
- 3.检查漆雾凝聚剂是否选择正确。
- 4.若漆雾凝聚剂与水混合不够（凝漆池水缓慢），应于注入点增设挡板使其造成涡流、注入加压空气、改变水流方向和增加路径。
- 5.检查电导度是否过高（ $10000\mu\text{s}/\text{cm}$ ），若过高可稀释池水或换水。

天津漆雾絮凝剂 天津漆雾絮凝剂生产厂家-恒信达环保；天津漆雾絮凝剂厂家直销