

胶球耐磨性 商丘胶球 昊元净水胶球清洗

产品名称	胶球耐磨性 商丘胶球 昊元净水胶球清洗
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

产品详情

巩义市昊元水处理器材有限公司专业生产电厂凝汽器清洗专用胶球，胶球耐磨性，主要规格有18-39毫米不等，主要用于电厂管道清洗，胶球用途，我公司生产的胶球回收率高达95以上，公司生产的胶球膨胀系数低于1，可以说胶球在使用过程中效果是显而易见的，为了满足国内电厂对于胶球的需求，胶球价格可谓是适中的，为了应对原料上涨造成公司的成本浮动，公司会密切关注市场波动，为用户提供质优价廉的胶球是我们的目标。

机组投产3a左右，凝汽器铜管经常发生泄漏，造成凝结水硬度超标，机组因此而被迫多次停运查漏、堵漏。据统计，胶球车间，仅1994年、1995年发生泄漏就超过10次。检查铜管，发现内壁结垢较严重，厚度1~2 mm。究其泄漏原因，发现绝大部分为垢下腐蚀。有资料表明，H68铜管易发生垢下点蚀现象。现场只能利用停机机会组织人力突击清除水垢，但水垢被清除后，商丘胶球，原腐蚀点外露又增加了铜管泄漏的可能性，问题没有得到根本解决。

步骤二：酸洗除垢：当系统内的热镀锌专用缓蚀剂完全溶解后，加入氨基磺酸，进行喷淋式循环酸洗。可少量、分批分量加入氨基磺酸。氨基磺酸大的溶解度在10%~15%之间，所以每次补加酸时不要太多，反应现象就可以（有气体排出）。控制PH=1，酸浓度为3%~5%，直到水垢完全溶解在水中。并在清洗过程中，用可移动喷淋头对死角进行喷淋。清洗操作人员应时刻观察盘管表面的清洗情况，随时用可移动旋转喷嘴进行清洗位置的调整，防止清洗死角产生。当系统内浓度平衡，控制PH=1不变时。设备表面目测无水垢即可结束，在清洗过程中如有排水现象应按照一定比例补加缓蚀剂和水量。胶球耐磨性-商丘胶球-昊元净水胶球清洗(查看)由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。巩义市昊元水处理器材有限公司（www.zzdyq.com）是一家从事“锰砂,锰砂滤料,天然锰砂滤料,机制锰砂滤料,磁铁矿,活性炭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锰砂,锰砂滤料,天然锰砂滤料,机制锰砂滤料,磁铁矿,活性炭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊元净水在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zzlsgs.com）还是从事锰砂滤料价格，天然锰砂，锰砂厂家的厂家，欢迎来电咨询。

