

南京CR12回收 模具钢回收厂 CR12回收厂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京CR12回收 模具钢回收厂 CR12回收厂 |
| 公司名称 | 苏州华富胜物资回收有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山巴城镇东达路 |
| 联系电话 | 15995617263 |

产品详情

A组即空淬中合金冷作模具钢，有9个钢种，含碳量从0.5%-2.25%。D组即高碳高铬冷作模具钢，有7个钢种，含碳量0.9%-2.5%。S组即耐冲击工具钢，CR12回收公司，有7个钢种，含碳量0.4%-0.6%。用于冷作模具还有高速钢（HSS组）和超高速钢（SHSS组），钴基硬质合金和钢结硬质合金（HA组），粉末钢和工程陶瓷（PIM组），CR12回收哪家好，碳钨工具钢（F组），特殊用途工具钢（L组）。特种钢回收公司，特种钢回收利用，特种钢回收哪家好

冷轧模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷墩模和冷挤压模等。冷作模具用钢，CR12回收厂，按其所制造具的工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。用于这类用途的合金工具用钢一般属于高碳合金钢，碳质量分数在0.80%以上，铬是这类钢的重要合金元素，其质量分数通常不大于5%。特种钢回收公司，南京CR12回收，特种钢回收利用，特种钢回收哪家好

塑料模具钢的选用薄壁的塑料箱体，生产批量在小于10万件时，用P20，P21预硬态（HB250~300），腐蚀性较强时用414L。高寿命的普通塑料模，用P6或P20，经渗碳一淬火后硬度在HRC54-58；塑料件不太大时，可用O1，S7。腐蚀性较强时用420。非高温的热固性模用P6，P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。特种钢回收公司，特种钢回收利用，特种钢回收哪家好

南京CR12回收-模具钢回收厂-CR12回收厂由苏州华富胜物资回收有限公司提供。苏州华富胜物资回收有限公司（www.hfswzhs.com）为客户提供“模具钢回收,旧设备回收,废金属回收”等业务，公司拥有“华富胜”等品牌。专注于废金属等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曹先生。