

特灵中央空调清洗优选企业

产品名称	特灵中央空调清洗优选企业
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

- 1、检查油冷却器表面，必要时予以清洗;
- 2、清洗后冷却器;
- 3、清洗水分离器;
- 4、检查所有电线连接情况并予以紧固;
- 5、检查交流接触器触头;
- 6、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;
- 7、清洗回油过滤器。

每季度保养事项

- 1、主电机加注润滑脂;
- 2、清洁主电机和风扇电机;
- 3、更换冷却剂;
- 4、更换油过滤芯;
- 5、清洁油冷却器。

双螺杆主机做介绍，工作过程:齿间基元容积(即每对齿所形成的工作容积)随着转子旋转而逐步扩大，并

和机器左下方的进气孔口连通，气体通过孔口进入基元容积螺杆机的工作图，进气过程开始;转子旋转到一定角度后，齿间基元容积超过进气孔口位置后，与进气孔口断开，进气过程结束;转子转到某一角度后，特灵中央空调清洗，两个孤立的齿间基元容积由于阳螺杆的凸齿侵入阴螺杆的凹齿，基元容积同时开始缩小，实现气体的压缩过程。直到一对基元容积与排气孔口相连通的瞬间为止;基元容积和排气孔口相连通后，排气过程开始，排气过程一直持续到两个齿完全啮合，即两个基元容积因两个转子完全啮合而等于零时。

技术性能，规格: --- 流量，压力--测量方法，标准; --- 轴功率和比功率--电机装机功率，消耗功率; --- 噪音和振动; --- 气体品质(含尘，含水，含油量)。

结构特点和零部件等级: --- 设计寿命，实际寿命; --- 可靠性，故障率。

综合经济性: (每立方压缩空气的成本) --- 初投资费用; --- 运行能源的消耗; --- 更换零件的费用; --- 维护费用; --- 停机时间所带来的损失。

环境适应性和环境保护: --- 对运行环境的保护; --- 对供电，供水，大气的要求; --- 对运行环境的污染; --- 对冷凝水排放的污染; --- 噪声。

特灵中央空调清洗优选企业由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司 (www.qdxyxzl.com) 是一家从事“中央空调,冷水机组,冷库等制冷设备销售安装,维修保养,清洗等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新源祥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新源祥在制冷设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！