## 真空泵厂家 雕刻机无油真空泵碳片 龙门真空泵碳片

产品名称	真空泵厂家 雕刻机无油真空泵碳片 龙门真空泵碳片
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

# 产品详情

#### 进口真空泵碳片

东莞市海扬真空设备有限公司批发供应进口真空泵碳片,常用于各类木工数控机床无油旋片真空泵。材质采用原装进口碳粉,台湾制造,其优点具有很强的耐磨性,并且耐高温。

真空泵碳片因由工作部位的特殊性,真空泵碳片的材质选择则为更重要,如果采用劣质真空泵碳片当高速旋转的真空泵因为离心力将碳片甩出的时候,其劣质真空泵碳片极容易碎裂.东莞市附近可免费上门安装。

供应德国Becker(贝克)真空泵,进口真空泵,真空泵配件,真空泵叶片,碳精片,碳片

主要有以下系列:旋片式真空泵VT系列4.8/4.40/4.16/4.0/3.6/3.4/3.40/3.3/3.25/4.25/3.1/4.1 KVT3.100, BEC KER贝克旋叶式真空泵/压缩机(无油润滑)DVT系列3.80/3.60/3.100/2.140/3.140/4.140, DVLFT-250/VTLF-250, 叶片,碳精片,雕刻机无油真空泵碳片,碳片

东莞市海扬真空设备有限公司:是一家专业从事真空泵及真空设备配件耗材生产、销售一体的公司。

公司主要供应德国普旭(博世)RA系列:RA0100/0063/0160/0250/0302/0630 R5系列R50100/0250/0302/0 305,无油真空泵碳片,德国莱宝SV系列真空泵,德国里其乐(伟力)VC/VCEH系列真空泵,德国贝克U4系列真空泵,韩国斗一真空泵,国产2X系列真空泵

#### 真空泵配件及耗材有:

油雾分离器(排气过滤器)、叶片、碳精片、油封(轴封)、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫(套)、连轴器、排气阀(片),真空泵碳片哪里买,视油镜、空气总成、风格(空气滤芯)、油过滤器(油

格),风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚、真空泵油。

我司主要从事德国贝克进口真空泵等的维修、德国贝克进口真空泵配件、德国贝克进口真空泵的耗材以及各种德国贝克进口真空泵的销售,如德国贝克 U4.100真空泵进口真空泵、德国贝克U4.250进口真空泵、德国贝克U4.165进口真空泵、德国贝克U4.190进口真空泵等等。欢迎广大客户来电选购洽谈。

#### 真空泵碳片的售后

真空泵碳片目前适用于各行业,规格已上千多种,无法明细列出,

只要有真空泵碳片尺寸,我司都可以定做。

关于非标尺寸定做交货期:数量小于10片,为两个工作日,量大另议。

关于质量:进口真空泵原装材料精度,保证耐用,对真空泵无损害。

关于退换:尺寸不符,质量问题造成无法使用,全额退款,退运费,

关于快递:72小时内闪电发货,精致防摔防震包装,极少破损。

### 真空泵碳精片

真空泵碳精片常见几种失效方式:

1、表面损伤

真空泵碳精片由于长时间高速运转,加上磨损、腐蚀、接触疲劳等原因,龙门真空泵碳片,造成真空泵 碳精片超出了允许值而失效。对碳精片这类耗材产品,一定要制定保养周期,以更好的保证泵浦性能的 发挥。

2、材质变化导致性能降低

由于冶金元素、化学作用、辐射效应、高温长时间作用等引起真空泵碳精片材质发生变化,致使材料性能降低。

3、破坏正常工作条件而引起的失效.

真空泵厂家-雕刻机无油真空泵碳片-龙门真空泵碳片由东莞市海扬真空设备有限公司提供。东莞市海扬真空设备有限公司(www.dghaiyang1688.com)是一家从事"真空泵,真空系统,真空泵配件,进口真空泵油,真空泵维修保养。"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"普旭,莱宝,里其乐,贝克,好利旺,爱发科,爱德华,阿尔卡特"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使海扬真空在真空泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业

形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!