

写真uv平板机喷绘机 太原诚隆喷印雕刻设备 太原uv平板机

产品名称	写真uv平板机喷绘机 太原诚隆喷印雕刻设备 太原uv平板机
公司名称	太原市诚隆杰泰科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市南内环青龙电脑城往南100M华硕大厦202
联系电话	18634402999

产品详情

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，组建于2002年，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、、大量色带条幅材料和写真材料，uv平板机什么牌子好，喷头、墨水等。

在UV打印机的打印结果中出现“条纹”。检查打印机驱动程序。

确认对特定的喷墨打印机使用了正确的打印机驱动程序。同时确信在驱动程序设置中为所需的纸张类型和分辨率选择了正确的打印设置。尝试通过使用草稿”或“快速”打印模式减少墨水的使用量。

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，组建于2002年，太原uv平板机，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、、大量色带条幅材料和写真材料，写真uv平板机喷绘机，喷头、墨水等。

uv打印结果中的颜色发生错位。

应首先检查原始图形的正确设计和布置。

如果颜色与该图分离，那么也将与最终的打印输出分离。请使用特定软件程序的“缩放”或“打印预览

”功能检查页面中图形的放置情况。

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，组建于2002年，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、大量色带条幅材料和写真材料，喷头、墨水等。

如果喷头有塞的情况就需要清洗喷头。方法如下：

UV平板打印机喷头清洗

1、软件清洗：通过打印机驱动里的维护功能进行自动清洗；

2、抽墨清洗：墨车在初始位时，用针筒配软管连接在废墨管上用力抽取大约5毫升的墨水，不要使针筒的内筒回弹，uv平板机打印机多少钱一台，会造成各喷嘴发生混色现象，在抽墨过程中如有因喷头保护器密封不严时，可以用手轻移墨车保证喷嘴和喷头保护器的良好密封。抽墨后再进行软件清洗。

写真uv平板机喷绘机-太原诚隆喷印雕刻设备-太原uv平板机由太原市诚隆杰泰科贸有限公司提供。太原市诚隆杰泰科贸有限公司（www.sxclrs.com）是一家从事“山西雕刻机,写真机,条幅机,切割机,冲孔机,UV平板打印机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雕刻机,写真机,覆膜机,喷绘机,旗帜机,UV平板一体机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使太原诚隆喷印雕刻设备在印刷设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！