

能安环保风机厂 冷风机厂家 张家界冷风机

产品名称	能安环保风机厂 冷风机厂家 张家界冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

南昌冷风机构造了解下

冷风机(蒸发式冷气机)是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。

湿帘，别名水帘，呈蜂窝结构，仓库用冷风机，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，工业冷风机，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面积大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为

60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质湿帘还不含易使的等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，张家界冷风机，绿色、安全、节能、环保、经济。

厂房降温工业冷风机漏水的维修办法

我们都知道工业冷风机是一种节能环保的降温设备，相较于传统降温设备风扇、空调等，冷风机很好的解决了它们耗能高、不便于管理、空气不新鲜的缺点。因此，工业冷风机常用于厂房降温，适用于任何需要降温的场所。冷风机的性能优势前面我们已经详细介绍过，冷风机受到企业的欢迎并不是没有道理的。很多厂房车间都在使用冷风机进行降温，但是冷风机在使用一段时间后也不可避免可能会出现一些

小故障，今天主要来谈谈冷风机在使用过程中漏水的情况，冷风机要是漏水了，我们应该怎么做呢？

1、排水阀漏水。如果我们发现排水阀发生漏水现象，一定要检查阀门有没有被杂质卡住，如果没有就要检查一下阀门的垫片是不是出现了磨损现象，如果是由于垫片的原因就要及时的更换垫片。

2、四周漏水。在使用工业冷风机的时候如果发现四周漏水，冷风机厂家，就要注意去看浮球阀的位置，看是不是由于浮球阀的位置设置过高造成的水槽漏水，或者是看一下工业冷风机的设备外壳有没有变形，设备有没有倾斜的状况，一般四周漏水不外乎这几种方式。

3、检查进水管。在使用的时候一定要注意检查进水管是不是出现裂痕，或者是水管的连接部位是否严密，如果出现老化状态一定要注意尽快的进行更换进水管。

南昌水帘了解下

(1)该系统是通过大流量的轴流排风机使室外新风经湿帘墙降温、除尘处理后，用全置换的方式把室内的热量及废气排出室外，它是全新风送风，因而不但起到降温的作用，而且具有彻底改善网吧空气品质、防止病毒的功能。

(2)冷源来自水的蒸发潜热，即制冷工质是水，因而是名副其实环保降温通风系统。

(3)由于湿帘墙中的填料是由毛细渗透作用较强的复合纤维材料制成的，一般来说，水没有宏观通道，蜂窝状填料表面水膜是由洒水槽端渗透和重力作用下形成的，洒水量可较小，用于水循环的水泵功率较小。蜂窝状波纹通道属于湿空气的通道，空气与水进行热湿交换的体比表面积较大，热湿交换效果较好，当空气流速不太高时，空气流过湿帘墙的阻力损失较小，因而可用风量大、全压低、转速小、功率低、噪声低的管道式轴流风机。因而这种降温通风系统的耗电量很小、用水量也不大，是较节能的系统，可大大降低网吧的运营成本，有助于“绿网吧”的健康发展。

能安环保风机厂(图)-冷风机厂家-张家界冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领能安环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！