

佛山钻孔机 钢管自动钻孔机 朗闻智能科技

产品名称	佛山钻孔机 钢管自动钻孔机 朗闻智能科技
公司名称	朗闻智能科技江苏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区西漳工业区西昌路11-11号
联系电话	13906192003

产品详情

液压钻孔机大扭矩的减速机：在根据不同恶劣程度的地质层，如卵石、风化岩、建筑垃圾、冻土、公路路基、高铁路基等等，进行不同的钻孔扭矩试验，并且以最恶劣的地质层需求的大的扭力为标准，飞机机翼自动钻孔机，选用比大的扭力还要高出3倍的大扭矩减速机，充分保证了钻孔的速度，和机器运转的稳定性，同时也大大的增加了减速机的使用寿命，俗称：大马拉小车。

液压钻孔机左右调节平衡支腿：在不同地理环境下作业，免不了坑坑挖挖，增加平衡调节支腿的目的就是为了在高低不平的地理环境下能正常作业，永远保证钻孔的垂直度，和准确度。

自动钻孔机的五大特点

一大特点：自动钻孔机的准确度很高。就算是在轻合金等软质产品上也可以做出完美的螺纹。

二大特点：自动钻孔机操作简单，在操作中就算双手离开机器也可以实现自动化工作。就算初学也都可以很快的熟练上手。

三大特点：自动钻孔机的调整简单，可以实现自动调试装置，可以对主轴回转设置为双重防御，铆钉自动钻孔机，这样就能有效的防止刀具损坏，钢管自动钻孔机，也可以让主轴自动停止。

四大特点：自动钻孔机的工作态度，直接用按键开关或者脚踏开关就可以实现连续循环和反转。操作过程中你可以选择循环，连续，单向等等。

五大特点：自动钻孔机的zui大优势，佛山钻孔机，它不光有速度，精度以及循环运转。在人力的配置上，它只需要一个工作人员就可以实现操作多台自动攻牙机。大大的节约了成本，客观上也减轻了招工难的压力。

钻孔机钻头卡住是什么原因主要原因有两点：

- 1.钻孔机排屑不好。可能是因为干钻或冷却水水量太小，造成碎屑排不出来而卡钻。
- 2.钻孔机在钻进过程中，钻进对象脆裂形成了较大颗粒或里面还有小钢条，这些东西因为尺寸较大不能排出而造成卡钻。
- 3.钻头刀头焊接不牢，因掉下的刀头而造成卡钻。

钻孔机钻头卡住故障排出及预防：

- 1.钻孔机在钻进时注意听声音，当声音异常时要及时提出钻头，查看是否有碎屑或芯断并及时掏出。
- 2.遇到容易断芯或有较大颗粒碎石或小钢条的钻进对象时，应减小进给压力，随时注意钻孔机的钻进情况。

佛山钻孔机-钢管自动钻孔机-朗闻智能科技(推荐商家)由朗闻智能科技江苏有限公司提供。朗闻智能科技江苏有限公司(www.wxslh.cn)在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，朗闻智能科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦总。