

# 桨式搅拌器报价 唐山桨式搅拌器 盛欣达搅拌价格合理

产品名称	桨式搅拌器报价 唐山桨式搅拌器 盛欣达搅拌价格合理
公司名称	山东盛欣达搅拌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	18553417079

## 产品详情

### 搅拌器注意事项注

- 1.保持工作区域的清洁.
- 2.不要在雨中，过度潮湿或有可燃性液体和气体的地方使用.
- 3.电源线要远离热源，桨式搅拌器多少钱，油和尖锐的物体，电源线损坏时要及时更换，不要与裸1露的导体接触以防电1击.
- 4.工具不用时要放在干燥且小孩接触不到的地方.
- 5.不要超过工具的工作能力来使用，不要用小功率的工具来做大负荷的工作以免损坏.

由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程，并将其表示成无量纲形式，可得到无量纲关系式(11-14)。

$$N_p = P / \rho N^3 d_j^5 = f(Re, Fr)$$

式中 $N_p$ --功率准数

$Fr$ --弗鲁德数， $Fr = N^2 d_j / g$ ;

$P$ --搅拌功率，W。

式(11-14)中，雷诺数反映了流体惯性力与粘滞力之比，唐山桨式搅拌器，而弗鲁德数反映了流体惯性力与重力之比。实验表明，除了在 $Re > 300$ 的过渡流状态时，桨式搅拌器价格， $Fr$ 数对搅拌功率都没有影响

。即使在 $Re > 300$ 的过渡流状态， $Fr$ 数对大部分的搅拌桨叶影响也不大。

搅拌器主要被应用于食品、医药等行业的加工制造。那我们应该如何正确地使用磁力搅拌器？

第1步，首先，我们要根据容器的大小来选定转子，浆式搅拌器报价，然后再倒入一定量的溶液，将容器放在磁力搅拌器的托盘上。

第二步，我们需要将磁力搅拌器的电源接通，打开开关，启动磁力搅拌器，必须要达到所需转速。

第三步，如若液体从容器中溢出，必须立即切断电源。

第四步，当需要将试剂加热时，可先用其他电源加热，然后再用此磁力搅拌器进行另外加热，这样就有效地保护了磁力搅拌器的元件。

浆式搅拌器报价-唐山浆式搅拌器-盛欣达搅拌价格合理(查看)由山东盛欣达搅拌设备有限公司提供。山东盛欣达搅拌设备有限公司 ([www.sxdjbj.com](http://www.sxdjbj.com)) 在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛欣达搅拌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司 ([www.sxdtljbq.com](http://www.sxdtljbq.com)) 还是从事山东搅拌器，河北生物发酵搅拌器，湖北脱硫脱硝搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。