

百发豪杰 发电机设备市场 玉林发电机设备

产品名称	百发豪杰 发电机设备市场 玉林发电机设备
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室
联系电话	13907711338

产品详情

闪威汽油发电机，自动停机

处理方法：

1. 汽油用完，重新加油即可；
2. 汽油中含杂质，更换质量合格的汽油即可；
3. 电路、油路、气路故障，检修并排除其故障即可。该机经上述处理后，故障排除

闪威汽油发电机，玉林发电机设备，高压太弱

处理方法：

1. 高压线漏电或局部短路，检修或更换高压线圈即可；
2. 磁铁磁性弱，充磁或更换磁铁。该机经上述处理后，故障排除

发电机组发电不足的原因

- 1、系统故障
- 2、供油不足
- 3、空气问题

燃油中有空气，检查燃油中的空气，拧紧油管接头，滤清器和检查油箱竖管。

4、燃油油质

发电机组燃油油质太差，通过一个装有好油的临时油箱运转发动机，二手发电机设备，来证实有关判断。

5、系统阻力

进排气系统阻力过大，检查进排气系统阻力，发电机设备制造，并且燃油油管或燃油滤清器阻力过大，需检查油管、更换燃油滤清器

如何计算发电机组的发电量

1、大容量机组发电：大容量机组余热发电的指标计算，发电机设备市场，可根据机组的整体出热量和发电的热量按比例分摊用煤量，来计算其所耗标煤量。计算公式如下：

发电用标煤量=发电用原煤量×原煤发热量/标煤发热量。

发电用原煤量=总耗原煤量×发电的热量/总热量

发供电量发电量-余热发电厂用电量。

2、非电产品在生产过程中产生的热量发电：此类发电形式是利用非电产品在生产过程中产生的热量而发电，产生热量所需的燃料成本已进入非电产品生产成本，所以只计算发电量、厂用电量和厂用电率。

百发豪杰(图)-发电机设备市场-玉林发电机设备由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。“发电机,柴油机,柴油发电机组,自动化控制系统,电线电缆,”就选南宁百发豪杰机电设备有限公司(www.gxnnbf.com),公司位于:南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室,多年来,南宁百发坚持为客户提供好的服务,联系人:文杰。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。南宁百发期待成为您的长期合作伙伴!