

黑龙江省市补办产权证房屋安全检测办理机构

产品名称	黑龙江省市补办产权证房屋安全检测办理机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	房屋鉴定中心:房屋鉴定新闻
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

本次分析研究对建筑物位于乌鲁木齐城北片区东侧,相邻扬子江路总建筑面积约36000平方米,建筑为13层,无地下室。整体建筑为整体构造,地上部分划分为三个独立对单元建筑体。设计基本参数情况如下:工程±0.000m相当于绝对标高为23.900m。工程设计使用年限为50年,地面粗糙度为C类,设计基本风压为0.45 kN/m²,基本雪压为0.35kN/m²,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,II类场地土,不考虑地基土液化影响,场地特征周期值0.35s。场区在50m的勘察深度范围内有一层地下水,埋深约为11.300~12.200m,地下水对混凝土和混凝土中钢筋均无腐蚀性。对钢结构屋面进行检测、鉴定及安全性评定,能够从源头上界定承载力不足或不安全的结构,大大减轻结构可能因人为因素和自然因素造成的损伤,提高建筑物防灾能力和使用寿命,大限度减轻人民财产损失,保障社会的安定。黑龙江省市补办产权证房屋安全检测办理机构/新闻

公司秉承“顾客至上、竭诚服务、崇尚信誉、遵守合同”的服务宗旨,坚持全年无休,全天24小时值班,检测及时,数据准确,服务周到,结论客观公正,能处置各类复杂的技术难题,满足客户多方面的检测服务需求。为提高建筑工程质量,保障居住安全做出了积极贡献。深受广大客户的好评和赞许,并多次受到地方党委、国家的表彰于奖励。被授予“重合同、守信用”单位和“基层党组织”等荣誉称号。热情的中测人欢迎八方宾客,希望您真诚的朋友。某家居屋面钢结构为空间刚架结构,原建筑为钢筋混凝土框架结构房屋,地下一层,地上三层,总建筑面积约为2万平方米,屋面钢结构在安装结束后,局部节点出现了视觉上不均匀沉降现象:且由于使用需要,要在屋面钢结构个别节点处增加电葫芦悬挂,新增悬挂每个吊点重量为WKg,但是此项荷载作用并未被原建筑设计所考虑,为保证结构的使用安全,本文将对该屋面钢结构进行检测鉴;