

# 衢州页岩多孔砖「金牛砖瓦」质量好 页岩多孔砖供应商

产品名称	衢州页岩多孔砖「金牛砖瓦」质量好 页岩多孔砖供应商
公司名称	金华市金牛砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇前王山背
联系电话	13819992099

## 产品详情

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩多孔砖】厂家金牛与您分享：

对于窑炉的保养，要注重处理窑炉周边的积水排水处理，地下水与表面积水过多，容易产生地基软化，地耐力减小，窑炉结构发生变化，影响窑体产生裂纹。保持窑内具有较好的通风条件，如在冬季或不生产的时候，应将窑内坯体全部烧完，并拖出窑外，将窑内腾空，有较好的通风条件，窑体就不会吸收过多的空气水分，再次点火时不会使窑炉产生伤害。窑上的金属管道，页岩多孔砖加工厂，在高温和高湿生产情况下，很容易被氧化腐蚀，在平时保养时，衢州页岩多孔砖，应详细检查，对各部位要进行防腐处理，以免其损坏不能使用，影响窑炉正常生产。窑体内在生产过程时，全接触高温侵蚀，内墙面会产生剥落脱皮现象。应当给予涂抹一层防护层，由保护层直接与火焰接触。这样就使窑炉的使用寿命延长。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩多孔砖】厂家金牛与您分享：

分量太小供氧不足会出现全线低温，此时窑内煤炭缺氧燃烧，热量发挥不出来，从火眼投入煤粉，可见火焰行动缓慢，在出车门的砖跺上“报纸贴不住”。应逐渐提高风闸，页岩多孔砖供应商，或提高变频，直到在出车门的砖跺上能吸住报纸。

风量太大，全线低温，此时从火眼投入煤粉，火焰窜走极快，出车门的砖蹀上距砖蹀200mm处手一松报纸就紧贴在砖上，说明风量太大把热吹跑了，应缓慢均匀降低风闸或变频。

欢迎您来电咨询洽谈业务，页岩多孔砖生产厂家，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩多孔砖】厂家金牛与您分享：

选择窑顶材料与结构。

有专家讲“谁把窑炉窑顶材料选择好了谁就成功了”。目前有普通砖砌筑拱顶、粘土耐火砖砌筑拱顶、异型耐火砖砌筑微弧拱顶、预制耐热砼板吊平顶、现浇耐热砼平顶、小块耐火砖吊平顶、耐火板块吊平顶、硅酸铝纤维棉吊平顶等多种窑顶结构形式；为保护窑炉结构，还在轮窑内壁和隧道窑高温段喷涂过高温涂料，收到良好效果。有关窑顶材料的选择，人们在不断地研究探索和更新。据了解，生产耐火材料隧道窑使用的一种耐高温材料——烧结莫来石已应用在烧结砖窑炉，经上网查验和山东部份生产耐火材料企业实地咨询后，用烧结莫来石做烧砖窑炉窑顶材料是当今比较好的选择。理由是：莫来石材料耐火度高、导热系数低、热稳定性好、加工简单，容重轻，适宜长距离运输，它是组装式隧道窑炉的优选材料。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

衢州页岩多孔砖-「金牛砖瓦」质量好-页岩多孔砖供应商由金华市金牛砖瓦厂提供。金华市金牛砖瓦厂（[www.jnzwc.com](http://www.jnzwc.com)）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了无限的热忱和热情，金牛砖瓦厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：俞先生。同时本公司（[www.jhjnzc.com](http://www.jhjnzc.com)）还是从事多孔砖批发，多孔砖厂家，多孔砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。