

# 诺迪uv打印 高清uv打印加工 uv打印

产品名称	诺迪uv打印 高清uv打印加工 uv打印
公司名称	东莞市诺迪文教用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑工业区瑞安路一街1号
联系电话	13712117435

## 产品详情

在目前的国内市场，UV平板打印加工在未来的发展中又有哪些特征呢？

uv墨水的通用性与可替换性：印刷材料的通用性与可替换性是印刷企业选择设备和技术的前提。目前，我国的UV平板打印加工设备制造商与喷墨墨水制造商都在力图突破因大多数喷墨打印头与uv墨水的整体性研发不足而存在的通用性和可替代性缺乏等问题，并且积极探寻uv平板打印加工设备普及应用的整体性解决方案。

uv平板打印加工喷头精细化和阵列化：UV平板打印加工喷墨打印头的精细化主要体现在喷墨打印头喷嘴孔径随喷墨打印分辨率的提高而不断降低，喷墨频率不断提升，喷墨墨点点径逐步达到相片级水平；uv平板打印加工喷墨打印头的阵列化主要体现在可将更多小尺寸单个打印头集成制造与印刷幅面宽度一致的多个打印头集成阵列，uv平板打印加工的分辨率很高，印刷质量接近于照片。

### 铝塑板uv平板打印物料加工

铝板做UV打印，有三种方法使UV图案能粘和牢固的：1、打印之前，在其表面擦拭一层专门的涂层液，提高uv墨水的附着力；2、打印之前用无纺布擦拭下材质表面；3、提高led紫外线灯的功率，使uv墨水干燥凝固的更为彻底。效果：不脱漆、不掉色，且图案清晰、颜色丰富多样铝塑板uv喷绘特点：1.制作周期短、交货快；2.无数量限制，制作灵活方便；3.无颜色限制，任意复杂图案都可打印；4.墨水环保，可达出口标准。图案可由客户端自行设计，然后照图打样，样品由客户端确认后进行批量生产。彩印价格视具体情况而定，根据产品尺寸大小、加工难易程度以及材料单价来定。一般来说，材料及图纸由客户端自行提供，我们只负责彩印加工。

uv平板操作中，如何解决画质问题

材质摆不平：每次开机工作时，一定要把材质摆放平整，特别是对于有吸风装置的设备来说，更得如此。当然除了一种原因，就是打印的材质太过透明，或者是太厚。这时就需要重新装载打印材质，以保证表面平整，同时还要将不透明的打印材质换掉。

滴墨情况：如果在打印的过程中UV平板的过程中有偶尔滴墨的情况，这种情况通常是因为副墨罐上的空气过滤器中的过滤片湿了，从而导致通气不畅。这时你就要检查一下U打印喷头是否有细毛以及灰尘等污物，如果发现污物已经积累到一定程度，那就要清洗了，因为这些脏东西一旦积累到一定程度就会自动滴落，从而阻碍打印，所以需要定时地清洗，必要时需要将空气过滤器更换。