

# 广州曲面移印机 奥嘉 曲面移印机

产品名称	广州曲面移印机 奥嘉 曲面移印机
公司名称	东莞市奥嘉印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头社区358省道856号
联系电话	13929467651

## 产品详情

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，曲面移印机批发，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专业人士共同组建。我们始终坚持以客户为本，力求在产品质量和服务中创立特色，力求为客户做到最hao。公司拥有一批高素质的专业技术人员以及完善的售后服务团队，满足客户不同需求，为客户提供全方wei的服务。

在经过20多年的发展之后，丝网印刷已经在印刷行业具有一定的地位。随着市场需求的不断提高，我国的丝网印刷正在往自动化方向发展，这就对丝印机设备提出了更高的要求。

丝网印刷是四大印刷方式之一，它将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，广州曲面移印机，采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。因其批量大、价格便宜、色彩鲜艳、保存期长、交货快等优势，被越来越多的行业认可，应用广泛。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，曲面移印机供应商，由业内zishen专业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，致力于为客户提供最jia印刷自动化整体解决方案。

- 1、玻璃丝网印刷机印刷时不能使过多水份及油质进进入气压系统，以避免气缸故障及缩短气缸使用寿命，保证压缩空气的干燥和洁净；
- 2、每天检查玻璃丝网印刷机转换器内油杯油量是否足够，泄压阀长时间不用应推放于后端，有条件的话z好加装冷冻干燥机；
- 3、当玻璃丝网印刷机停止工作时，应关闭电源总开关及压缩气源；调速阀气缸及各部位轴心应避免磁损；

4、玻璃丝网印刷机工作台横滑座部位及精密高度配合的组件必须经常擦拭干净及上油保养，以防因生锈使精密度到影响。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，致力于为客户提供最jia印刷自动化整体解决方案。

丝印网版漏油墨怎么办？

可能原因：

- 1.丝网上胶太薄，造成部分漏墨。
- 2.油墨太稀，加墨太多，刮墨不净。
- 3.使用晒版胶错误，曲面移印机，如水性晒版胶用于溶剂型油墨印刷。
- 4.印刷时，网版与承印物之间的距离太大（太高），造成下墨过多。
- 5.网版目数太低，选用高目数网纱。

解决方法：

丝网印刷要根据印刷图案的粗细，来选择多少目的网纱，图案线条越细使用的目数越高（网孔越密）。

油墨不可开得太稀，调稠一点防止太稀会渗漏。

网版油墨加入要适量，不可太多。

调低网版与承印物高度。

广州曲面移印机-奥嘉-曲面移印机由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市奥嘉印刷机械有限公司（[www.aj186.com](http://www.aj186.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玩具加工设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!