

畜牧风机厂家 宁夏畜牧风机 青州民威机械厂

产品名称	畜牧风机厂家 宁夏畜牧风机 青州民威机械厂
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

对于很多厂房、畜牧舍等使用的负压风机，应选择合适的设备，一般负压风机按气体流动方向的不同，通风机主要分为轴流式、斜流式、离心式和横流式等类型。下面简单介绍一下轴流式负压风机。

一般轴流式负压风机工作时，动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转，气体从集流器进入，通过叶轮获得能量，提高压力和速度，然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种，小型的叶轮直径只有100毫米左右，大型的可达20米以上。

小型低轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成，通常安装在建筑物的墙壁或天花板上；大型高轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上，数目一般为2~24。

一般负压风机的叶片越多，风压越高；叶片安装角一般为 $10^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ，安装角越大，风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。

原因一：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因二：负压风机的风机电机轴承不良，畜牧风机哪家好，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因三：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

方形负压风机的构造。

- 1、风机机壳：外框与百叶窗均采用镀锌板材质制造模具化制造。
- 2、风机扇叶：扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，宁夏畜牧风机，经电脑精密平衡校准。
- 3、百叶窗：百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造闭合紧密，畜牧风机价格，使用寿命长，主要是当风机不使用状态下防尘防雨。
- 4、电机：采用4级高品质铜线电机，一般有380V和220V两种。
- 5、皮带：采用常见的橡胶三角带。
- 6、导流罩：将空气导流到风机排风口，集中排出室外。
- 7、防护网：安全防护网，防止人手，异物等进入风机。
- 8、皮带轮：将电机的转速通过大小皮带轮转换成低转速，降低风机运行噪音和电机负荷。

畜牧风机厂家-宁夏畜牧风机-青州民威机械厂(查看)由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司(www.qingzhouwenkong.com) 是从事“畜牧风机,湿帘风机,燃煤燃油热风机,负压风机,厂房风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱志民。