

# 爬架 宇雕起重装备 爬架电工葫芦演示动画

产品名称	爬架 宇雕起重装备 爬架电工葫芦演示动画
公司名称	河北宇雕起重装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区团结北路88号
联系电话	13831286070

## 产品详情

### 淋雨后电动葫芦该如何保养？

春雨贵如油，对于干燥的空气和期待滋润的农田虽是好事。

但是对于起重设备生产厂家和使用者来说，却也带来了不大不小的麻烦。今天小编带大家一起来了解一下电动葫芦被雨淋以后应该怎么保养？

雨水是空气中腐蚀性气体等易溶于物质与水汽的结合物，而空气中的腐蚀性物体主体是呈酸性的，因此雨水自身呈酸性，电动葫芦一旦长时间接触雨水，将增大电动葫芦腐蚀的可能性，也会造成链条和零部件生锈。

正确的做法是被雨淋后，首先将其擦干、晾干，零部件用电吹风冷风吹干。如果内部零件无法全部吹干，可将电动葫芦罩壳拆开，进行晾晒，等完全干透后才可以，其次，爬架电动葫芦价格，要在易腐蚀的零部件上涂防锈油脂或润滑油。

在电动葫芦被雨淋以后要按以上步骤进行保养，这样可以适应减少电动葫芦的受损情况，避免电动葫芦被雨淋。

### 变形的电动葫芦不可使用

环链电动葫芦设备属于一种功能强大的起重设备，它的外观让人看起来也很舒适，在我们使用电动葫芦前需要对其进行检查，如果电动葫芦有变形的情况，那就不可继续使用了，不管是罩壳还是链条或吊钩部分变形，都会导致施工安全性降低，下面跟着小编具体了解一下环链电动葫芦变形故障状态吧。

1、罩壳变形状态。电动葫芦的罩壳变形，会缩减电动葫芦罩壳内部空间。当电动葫芦的罩壳出现变形并且向内挤压的情况，内部构件必将受到影响发生变形，或者在继续使用运转的过程中受到挤压而无法完

成正常的周期运转。这种情况下施工的工作性能必将受到影响，爬架，还会导致内部构件出现进一步损坏，所以这种情况要求操作人员停止操作。

2、链条部分出现变形。链条是起吊过程中的重要部件之一，当链条出现变形的情况使，在起吊的过程中与链轮的齿合必将出现问题；如：卡链、链条突然断裂、重物下坠等现象将会相继发生。所以电动葫芦链条有变形时是不允许再继续操作的。请操作人员更换掉损坏的链条，确保安全操作。

3、吊钩变形，这里包括有上下吊钩。吊钩是连接和承重重物的部件，不允许存在任何的异常，请操作人员在操作链条式电动葫芦之前要认真的观察吊钩。如果吊钩出现变形则会损伤到重物，同时容易造成吊钩的断裂，重物的脱钩等危险情况出现。吊钩出现变形禁止继续使用，不然出现重物脱钩就危险了。

在环链电动葫芦出现变形的状态时禁止用户继续使用，我们需要先将变形部分更换新部件后，爬架电动葫芦公司哪家好，确保设备运转良好，性能可靠才可继续施工操作，从多方面确保施工安全是根本。如果您还有什么不了解的，或是想要购买环链电动葫芦，可以随时联系我们咨询。

大家都应该知道，电动葫芦的规格型号有很多，其中群吊电动葫芦就属于电动葫芦里的一种。那么大家知道群吊电动葫芦有什么特点？价格多少合适呢？又该如何选购？现在我们得一起就群吊葫芦的一系列特点来为大家讲解一下：

首先群吊电动葫芦是种形象的叫法，又名DHP环链电动葫芦，实际上是一种超低速环链电动葫芦，因为它具有起吊速度慢、运行平稳、质量轻、机件硬度高、磨损小等特性。且兼具手拉葫芦的轻巧方便和电动葫芦的高效方便。采用盘式制动电机做工作，爬架电工葫芦演示动画，行驶减速器减速，机构紧凑、方便高效、制动可靠、维护简单，同时避免了手拉葫芦的缺陷，比如人工操作，提升速度慢。被广泛用于建筑工程的爬架、爬模的提升，大型油罐焊罐的群吊等。

爬架-宇雕起重装备-爬架电工葫芦演示动画由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。河北宇雕起重装备科技有限公司（[www.cnyudiao.com](http://www.cnyudiao.com)）为客户提供“手拉葫芦,手扳葫芦,电动葫芦,爬架电动葫芦,爬架控制系统”等业务，公司拥有“宇雕”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。