

# 福州水磨石地板 福州水磨石地板工程 福州奥光地坪厂家

产品名称	福州水磨石地板 福州水磨石地板工程 福州奥光地坪厂家
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

## 产品详情

环氧地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点，按其主要按材料区分是耐磨地坪，环氧地坪和聚氨酯地坪。虽然环氧地坪漆的种类很多，但是万变不离其中，不同种类的环氧地坪漆施工流程大致还是相同的。第一步，当然是地面的表面清理了，如果地面有许多杂物，甚至砖石，或者是搁置很久的一块空地，势必会有很多灰尘，这些杂乱不堪的地面，我们环氧地坪漆可不认账的，福州水磨石地板工程，贸然就用环氧地坪漆施工，其效果大打折扣的哦！所以对用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘是非常有必要的，福州水磨石地板价格，只有基础打好了，福州水磨石地板，才会有好多收获对吧！

自流平地坪工程面涂层质量弊病有：缩孔、花斑、花纹、色差、浮色、变色、咬底、发白、拉丝、无光、脱落、发黏、起油、桔皮等质量问题。以下是所有自流平地坪工程表面质量弊病的形态。自流平地坪面涂缩孔：涂料表面张力与底材表面张力相关大、涂料流动性或流平性差、底材表面有油污或水、涂料中消泡剂太多常造成缩孔。自流平地坪面涂花斑。

环氧地坪掉色原因：a、材料的耐候性不好，收到阳光的暴晒就会变黄;b、清漆的酸值较高与储存的铁桶发生化学反应，福州水磨石地板哪家好，使得颜色变深;c、颜料密度差异使密度大的往下沉，密度小的上升，导致颜料分层;d、涂料本身发生质变，使得固有的着色力降低，导致褪色或色变;e、金属粉末颜料被残留的游离酸腐蚀，导致颜料变成乌绿色;环氧地坪解决办法：a、充分、均匀地搅拌涂料;b、金属的颜料与清漆要求分开储存;c、不能用铁质桶来装酸性高的涂料;d、按需要选择树脂和颜料，例如外墙涂料则需选择耐光耐热性较好的;e、不要选择能和树脂或主机发生化学反应的颜料，要经过试验再将两种颜料混合使用。

福州水磨石地板-福州水磨石地板工程-福州奥光地坪厂家由福建奥光建材有限公司提供。福建奥光建材有限公司 ( [www.fzagdp.cn](http://www.fzagdp.cn) ) 为客户提供“地坪材料,环氧地坪,金刚砂地坪,固化剂地坪,水磨石地坪”等业务,公司拥有“奥光地坪”等品牌。专注于工地施工材料等行业,在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王先生。