

# 滁州雕刻机 合肥恒轩 雕刻机厂家

产品名称	滁州雕刻机 合肥恒轩 雕刻机厂家
公司名称	合肥恒轩数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区京商商贸城K区SN栋4层
联系电话	13515600474

## 产品详情

### 多头雕刻机

#### 机器特点：

专为要求大批量，雕刻机多少钱，小工件加工的客户而设计，适合加工橱柜门，工艺礼品，浮雕透雕木制品，雕刻机厂家，有色金属，EVA材料的雕刻与切割等众多行业产品

- 1、多主轴雕刻：在同样图案上可进行多主轴同时工作，极大提高了板材加工速度，一台设备完成多台设备的加工效率，且产品一致性好，品质高
- 2、单主轴雕刻：在某些加工量不大的情况下或者加工大型工件时，用其中一个主轴单独雕刻，实现单主轴独立工作，彰显人性化设计，有效合理的控制生产成本

### 雕刻机水冷主轴电机防堵方法

首先一定要确保水质清洁，要天天坚持下来确实是比较困难的，还可以在水泵的出水口上面包上一层过滤网，最好的方法就是每天都及时更换水泵的循环水。这样也可以有效减少杂质流入主轴，造成主轴堵塞。一旦主轴出现堵塞，可以用空气压缩机的吹气管连接上木工雕刻机的主轴进水管，反复吹几次就可以解决堵塞问题，如果吹进水管不管用，可以反过来吹一下出水管，保证能疏通水管。循环水管都插在水里不容易察觉是否堵塞，平时加工时要定期摸一下主轴的温度，温度一高就要检查一下水管的水流，雕刻机哪家好，以免主轴温度过高，损坏主轴。

## 雕刻机冬季使用保养注意事项

雕刻机都需要保养才能延长其使用寿命，特别是在冬季的时候，寒冷的天气会让雕刻机容易发生故障，那么冬季该如何保养雕刻机呢？

雕刻机其独特的水冷系统，在优化了雕刻机性能的同时，也注定了本身的局限性。所以，冬季，应注意雕刻机的保暖，滁州雕刻机，今日导水管中的余水要及时清除，避免次日冻结后影响水循环；水泵要及时的从乘有水的水箱或水桶中取出，以免冻结在里面；其次，要注意厂房内的干湿度的保持，太干燥的话，可以适量的增加拖地的次数，保持厂房的适宜湿度。建议冬季，机器不要放在室外，要将机器移至厂房内。

滁州雕刻机-合肥恒轩-雕刻机厂家由合肥恒轩数控设备有限公司提供。合肥恒轩数控设备有限公司（[www.hxsk-xzj.com](http://www.hxsk-xzj.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.hxsk-jzj.com](http://www.hxsk-jzj.com)）还是从事合肥胶装机，安徽胶装机，胶装机厂家的厂家，欢迎来电咨询。