

河南粘土砂旧砂再生线生产厂家 青岛铸工

产品名称	河南粘土砂旧砂再生线生产厂家 青岛铸工
公司名称	青岛铸工重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省黄岛区东岳西路112号
联系电话	13864810288

产品详情

粘土砂线	树脂砂再生线	树脂砂旧砂再生	消失模砂处理设备
------	--------	---------	----------

砂处理设备漏油的解决措施

砂处理设备长期使用，就会呈现漏油的现象。那么面临漏油现象，该怎样处理呢？下面就为我们介绍砂处理设备漏油的处理办法。

砂处理设备回转轴包含起动机变速杆轴的离合器手柄轴以及砂处理设备发动机的减压轴。

原因和办法：若因轴与孔彼此磨损，可将起动机变速杆轴和离合器手柄轴在车床上削出密封环槽，装上相应尺度的密封胶圈即可。若因减压轴胶圈老化失效，应替换新胶圈。

粘土砂线	粘土砂再生线	树脂砂旧砂再生	消失模砂处理设备
------	--------	---------	----------

影响消失模设备铸造效果的两大因素

挑选合适的消失模设备并正确装置运用，可很好地下降设备的收购和装置费用，进步铸造作用。可是影响其铸造作用的要素也是多种的。

消失模设备磁场邻近的铁件对除铁作用的影响

消失模设备铸造是一个杂乱的物理进程，周围铁件被磁化后作用会受影响。在除铁器的下方和周围存在托辊组及其他钢质器材，不同形状的铁件被磁化后构成的附加磁场很杂乱，其间垂直于托辊方向的磁场对铁件影响大。

如何维护消失模铸造设备

消失模铸造设备属于流水线方式作业，一旦损坏，会影响整个出产方案的完成，粘土砂旧砂再生线生产厂家，给企业带来严重损失，因此对消失模铸造设备的日常保护就显得尤为重要。

定时保护是依据设备的功能、状况及作业状况在专职修补人员的合作下，有操作人员进行的定时性作业，也是由设备主管部门以方案方式下达履行的使命。定时保护可以对设备进行小修，不同的设备保护周期也不相同，一般为1~2个月，或者是设备实践开动作业500h左右。定时保护的内容包含保养部位和重点部位的拆开查看，对油路和光滑系统的清洗和疏通，调整传动部位的空隙，紧固各部件和零件，以及对电气部件的保养保护等。

对铸造设备的定时保护一定要结合出产的方案组织合理调理，既要做到设备保护，又不影响出产。

河南粘土砂旧砂再生线生产厂家-青岛铸工(推荐商家)由青岛铸工重型机械有限公司提供。青岛铸工重型机械有限公司(www.zhuzhaogongye.com)是从事“钢丸,钢砂,金属磨料,喷抛丸清理设备。”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。